


- 
- IT** GUIDA RAPIDA ALL'USO EQUILIBRATRICE RUOTE
 - EN** QUICK START GUIDE BALANCING MACHINE
 - FR** GUIDE RAPIDE POUR L'UTILISATION DE L'EQUILIBREUSE ROUES
 - DE** KURZANLEITUNG ZUM GEBRAUCH DER RADAUSWUCHTMASCHINE
 - ES** GUÍA RÁPIDA PARA EL USO DE LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS
 - PT** GUIA RÁPIDO PARA UTILIZAÇÃO DE BALANCEADORA DE RODAS
 - BG** КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНА ЗА
 - CS** STRUČNÁ PRÍRUČKA K VYVAŽOVACÍMU STROJI
 - DA** HURTIGGUIDE TIL BRUG AF DÆKAFBALANCERINGSMASKINEN
 - FI** PYÖRIEN TASAPAINOTUSKONEEN PIKAOPAS
 - EL** ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ
 - PL** SZYBKI PRZEWODNIK UŻYTKOWANIA WYWAŻARKI DO KÓŁ
 - RO** GHID RAPID DE UTILIZARE A MASINII DE ECHILIBRAT ROTI
 - SK** STRUČNÁ PRÍRUČKA PRE POUŽÍVANIE VYVAŽOVACIEHO STROJA
 - SL** HITRI VODIČ STROJEV ZA URAVNOTEŽANJE
 - SV** SNABBGUIDE FÖR ANVÄNDNING AV BALANSMASKIN FÖR DÄCK
 - HU** RÖVID ÚTMUTATÓ A CENTÍROZÓGÉP HASZNÁLATÁHOZ
 - NL** SNELGIDS VOOR GEBRUIK WIELBALANCEERMACHINE
 - LT** BALANSAVIMO ĮRENGINIO PRADŽIOS VADOVAS
 - GA** TREOIR MEARTHOSAITHE DON CHOTHROMÓIR ROTHÁÍ
 - LV** ŠAIS BALANSĒŠANAS IEKĀRTAS PAMĀCĪBA
 - ET** RATTA TASAKAALUSTUSPINGI KASUTAMISE LÜHIJUHEND

NOTE GENERALI

Macchina equilibratrice per ruote di vetture, autocarri, veicoli commerciali leggeri, fuoristrada, moto e scooter. La progettazione e la costruzione della macchina sono eseguite in ottemperanza alle norme CE come da modulo allegato, tenendo conto dell'uso normale e di quello ragionevolmente prevedibile. La macchina è stata progettata e costruita esclusivamente per l'utilizzo citato nel manuale d'uso. Non è consentito, per nessuna ragione, utilizzarla per scopi o modalità differenti.

EMISSIONE DI RUMORE AEREO

La rumorosità della macchina, misurata a vuoto, si mantiene su livelli costantemente inferiori a 70 dB(A).

MOVIMENTAZIONE

La movimentazione, da eseguirsi quando la macchina è ancora fissata al bancale di legno, deve essere eseguita da personale adeguatamente addestrato ed equipaggiato con i Dispositivi di Protezione Individuale.

ATTENZIONE

MOVIMENTARE CON MOLTA ATTENZIONE LA MACCHINA SOLLEVANDOLA IL MINIMO NECESSARIO ED EVITANDO OSCILLAZIONI, PENDOLAMENTI E SBIANCIAMENTI PERICOLOSI.

Prima di sollevare l'apparecchiatura, con un carrello elevatore o un transpal, accertarsi che le forche siano adeguatamente posizionate e che sporgano sul lato opposto.

RIMOZIONE DEL BANCAL

Per le operazioni di sollevamento e deposito a terra della macchina, predisporre un'area delimitata e adeguata, con pavimentazione a fondo piano. Per la rimozione del bancale, tagliare le regge (1), sfilare il cartone e rimuovere la scatola della dotazione e l'eventuale protezione (2); successivamente, togliere le viti che lo fissano alla macchina (3) e sollevarla collocandola correttamente nella posizione finale (4).

ATTENZIONE

LA MOVIMENTAZIONE ED IL SOLLEVAMENTO MANUALE DELLA MACCHINA DEVONO ESSERE EFFETTUATI CON L'AUSILIO DI UN CARRELLO ELEVATORE; FARE LEVA SUL BASAMENTO IN CORRISPONDENZA DEI 3 PUNTI DI APPOGGIO (3); ALTRI PUNTI, QUALI AD ESEMPIO LA TESTA O IL RIPIANO PORTA-ACCESSORI, NON DEVONO ESSERE FORZATI IN ALCUN CASO.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

L'apparecchiatura deve essere collocata rispettando le seguenti condizioni:

- 90% di umidità relativa massima e temperatura compresa fra + 5 °C e + 45 °C (41 °F e 113 °F);
- rispetto delle norme di protezione antincendio;
- agevole accessibilità frontale, laterale e posteriore per non interferire con le operazioni di assistenza o manutenzione periodica e adeguata circolazione d'aria;
- totale assenza di polveri o gas corrosivi/explosivi nell'ambiente ove l'apparecchiatura è installata;
- assenza di vibrazioni;
- buona illuminazione dell'area in cui è collocata la macchina;
- superficie di appoggio piana, non elastica e sempre in corrispondenza dei tre piedi, tenendo presente che distinte della pavimentazione possono compromettere la qualità della misura.

ATTENZIONE

NEL CASO IN CUI, ALL'ATTO DELL'INSTALLAZIONE, VENISSENO RISCONTRATE CONDIZIONI AMBIENTALI DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE, O SE LE STESE DOVESSERO SUBIRE VARIAZIONI NEL TEMPO, PRIMA DELL'USO DELLA MACCHINA DOVRÀ ESSERE IMMEDIATAMENTE CONTATTATO IL COSTRUTTORE PER LE VERIFICHE DEL CASO.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Prima di eseguire qualsiasi operazione, è necessario assicurarsi che il quadro elettrico generale, a cui viene collegata l'apparecchiatura, abbia una connessione sicura al circuito di terra e un'adeguata protezione, come richiesto dalla normativa in vigore nel Paese ove l'apparecchiatura è installata. La presa a cui la macchina verrà collegata dovrà essere provvista di un interruttore di sicurezza ad azione lenta, tarato a 4 A (230V) o 8A (115V) e dovrà essere dimensionata in modo da sopportare la potenza assorbita, fino ad un massimo di 1.1 kW. Controllare che la tensione di rete e la frequenza corrispondano ai valori indicati nella targa dell'apparecchiatura. La macchina viene fornita con cavo monofase, a cui va collegata una spina conforme alle normative. Nel caso non si possa evitare di utilizzare una prolunga, la sezione dei fili non dovrà essere inferiore a 2,5 mm². La prolunga va posizionata in modo che non costituisca pericolo o intralcio.

ATTENZIONE

IL COLLEGAMENTO ALLA RETE MONOFASE DEVE ESSERE EFFETTUATO TRA FASE E NEUTRO, MAI TRA FASE E TERRA! È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENDERE LA MACCHINA SE PRIVA DI UN EFFICACE COLLEGAMENTO DI MESSA A TERRA, ESEGUITO SECONDO LE SPECIFICHE TECNICHE PREVISTE DALLE NORMATIVE IN VIGORE. IN OGNI CASO, I COLLEGAMENTI ELETTRICI DEVONO ESSERE ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO, ADEGUATAMENTE ISTRUITO AD OPERARE IN CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA EUROPEA CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 SECTION 400.11).

COLLEGAMENTO PNEUMATICO

Nel caso la macchina sia dotata di impianto pneumatico, è necessario alimentarla con aria compressa 7/10 bar. L'attacco per l'aria compressa è posizionato sul retro della macchina; l'aria compressa deve essere tassativamente pulita ed asciutta. Il collegamento delle tubazioni e della raccorderia deve essere effettuato correttamente da personale adeguatamente addestrato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)**ATTENZIONE**

DURANTE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO DELLA MACCHINA, È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI OPERARE SENZA I DISPOSITIVI SOTTOINDICATI.

Le seguenti segnalazioni riassumono i dispositivi di protezione da indossare: calzature antinfortunistiche con suola in gomma e punta rinforzata (norma EN345)(ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), guanti di protezione (norma EN388) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), occhiali (norma EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) e indumenti da lavoro (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). Il personale preposto ad operare e/o transitare in prossimità della macchina non deve indossare indumenti con maniche larghe, né lacci, cinture, braccialetti o altre parti che possano essere causa di pericolo. Per lo stesso motivo, eventuali capelli lunghi dovranno essere raccolti.

RISCHI RESIDUO

Per rischio residuo si intende un potenziale pericolo, impossibile da eliminare o parzialmente eliminabile, che potrebbe provocare danni all'operatore se intervenisse con metodi e pratiche di lavoro non corrette.

- Prestare attenzione alle posizioni delle mani nelle zone indicate in figura perché, durante il bloccaggio della ruota sul mandrino, si potrebbe subire lo schiacciamento delle dita (6).
- Durante le operazioni di carico scarico del pneumatico, prestare attenzione all'accidentale schiacciamento dei piedi (7).
- Per le macchine munite di sollevatore, non sostare nell'area di lavoro poiché, durante le fasi di salita e discesa dello stesso, potrebbe esserci rischio di schiacciamento (8/9).

USO

Per accendere l'equilibratrice premere l'interruttore posto sul fianco sinistro dell'apparecchiatura.

ATTENZIONE

IL SISTEMA DI CENTRATURA (FLANGIA) DEVE ESSERE COSTANTEMENTE PULITO; EVENTUALI RESIDUI DI SPORCO POSSONO INFILIRE SULLA PRECISIONE DELL'EQUILIBRATURA.

- Infilare il cono sull'albero e serrare la ruota mediante la ghiera di fissaggio o il manicotto in dotazione (10).
- Impostare la DISTANZA "a" esistente tra il fianco interno della ruota e la macchina. Per questa operazione utilizzare l'apposito calibro presente a bordo macchina (11).
- Impostare il DIAMETRO nominale "d" indicato sul pneumatico. Nel caso la macchina fosse dotata di calibro automatico, estrarre e posizionarlo esattamente dove si vorrà applicare il peso di correzione (12). In questo caso le misure vengono memorizzate automaticamente dopo segnalazione sul display.
- Impostare la LARGHEZZA nominale, normalmente riportata sul cerchio, oppure rilevare la larghezza "b" con il calibro a compasso in dotazione (13). Non eseguire se la macchina è provvista di rilevazione automatica della larghezza.
- Per effettuare il lancio abbassare la protezione paraspruzzi, ove presente, e premere il pulsante START.
- Muovere la ruota manualmente fino all'indicazione della corretta posizione angolare sul fianco in esame. Il display visualizza lo squilibrio rilevato (14).
- Applicare i pesi di correzione (14).

SMALTIMENTO

La direttiva comunitaria 2002/96/CE (US H.R. 2420), recepita in Italia dal decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, ha imposto ai produttori e agli utilizzatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche una serie di obblighi relativi alla raccolta, al trattamento, al recupero e allo smaltimento (15).

Per ulteriori informazioni consultare il manuale completo.

GENERAL NOTES

Wheel balancing machine for cars, trucks, pickup trucks, off-road vehicles, motorcycles and scooters.

The machine has been designed and constructed in compliance with the EC standards as indicated in the attached form taking normal and reasonably foreseeable use into account.

The machine has been designed and constructed exclusively for the use described in the user manual.

It is not permitted to use the machine for different purposes or procedures for any reason whatsoever.

AIRBORNE NOISE EMISSION

The machine noise, measured with the machine empty, is constantly maintained at levels below 70 dB(A).

HANDLING

The machine must be handled by adequately trained persons equipped with Personal Protection Devices while still tied to the wooden pallet.

WARNING

HANDLE THE MACHINE WITH GREAT CARE LIFTING IT ONLY THE MINIMUM NECESSARY AND AVOIDING DANGEROUS OSCILLATION, SWINGING AND UNBALANCING.

Before lifting the machine with a lift truck or transpal, make sure that the forks are properly positioned and protrude from the opposite side.

REMOVING THE PALLET

Prepare an adequate area with level flooring and mark it off before lifting the machine and positioning it on the ground. To remove the pallet, cut the straps (1), remove the cardboard, the box of accessories and any protection (2); then remove the screws that secure the machine on the pallet (3) and lift and place it in its final position (4).

WARNING

MANUAL MACHINE HANDLING AND LIFTING MUST BE CARRIED OUT WITH THE AID OF A LIFT TRUCK. PRISE ON THE BASE IN CORRESPONDENCE TO THE 3 SUPPORT POINTS (3); OTHER POINTS, SUCH AS THE HEAD OR THE ACCESSORY TRAY MUST NOT BE FORCED IN ANY WAY.

AMBIENT CHARACTERISTICS

The machine must be positioned respecting the following conditions:

- 90% relative humidity and maximum temperature between 5 °C and 45 °C (41 °F and 113 °F).
- In observance of the fire-fighting regulations.
- Easily accessible from the front, side and rear for service or periodic maintenance operations, and adequate air circulation.
- Total absence of dust or corrosive/explosive gases in the environment where the machine is installed.
- No vibrations.
- Good lighting in the area where the machine is positioned.
- Flat non-resilient support surface and always standing on its three feet, bearing in mind that uneven flooring may compromise the measurement quality.

WARNING

IF DURING INSTALLATION YOU FIND AMBIENT CONDITIONS DIFFERENT FROM THOSE PRESCRIBED, OR IF THE AMBIENT CONDITIONS CHANGE OVER TIME, IMMEDIATELY CONTACT THE MANUFACTURER FOR AN INSPECTION BEFORE USING THE MACHINE.

ELECTRICAL CONNECTION

Before carrying out any operation, check that the main electric cabinet to which the machine is connected is securely connected to the earth circuit and adequately protected as required by the regulations in force in the country where the machine is installed. The power outlet to which the machine will be connected must be fitted with a slow-action safety switch calibrated to 4 A (230V) or 8A (115V) and must be dimensioned to be able to withstand the power absorbed up to a maximum of 1.1 kW. Check that the mains voltage and frequency correspond to the values indicated on the machine identification plate. The machine is supplied with a single-phase cable to which a plug conform to the standards must be connected. If you cannot avoid using an extension cable, the cross-section of the wires may not be less than 2.5 mm². The extension must be positioned in such a way that it does not pose a risk or hindrance.

WARNING

THE CONNECTION TO THE SINGLE-PHASE SYSTEM MUST BE BETWEEN PHASE AND NEUTRAL AND NEVER BETWEEN PHASE AND EARTH! IT IS STRICTLY PROHIBITED TO TURN ON THE MACHINE IF IT DOES NOT HAVE AN EFFICIENT EARTH CONNECTION IN ACCORDANCE WITH THE TECHNICAL SPECIFICATIONS SET OUT IN THE REGULATIONS IN FORCE. IN ANY EVENT, THE ELECTRICAL CONNECTIONS MUST EXCLUSIVELY BE CARRIED OUT BY A SPECIALISED TECHNICIAN TRAINED TO OPERATE ACCORDING TO CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 SECTION 400.11).

PNEUMATIC CONNECTION

If the machine is equipped with a pneumatic system, it must be fed with compressed air at 7/10 bar. The compressed air connection is positioned on the rear of the machine; the compressed air must be perfectly clean and dry. The pipes and pipe fittings must be connected properly by adequately trained persons.

PERSONAL PROTECTION DEVICES (PPD)**WARNING**

DURING INSTALLATION AND USE OF THE MACHINE, IT IS STRICTLY PROHIBITED TO OPERATE WITHOUT THE ABOVE MENTIONED PERSONAL PROTECTION DEVICES.

The following protection devices must be worn: safety shoes with rubber sole and reinforced tip (EN345 standard) (ANSI Z41.1-1991), protective gloves (EN388 standard) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), goggles (EN166 1F standard) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) and working clothes (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). The persons that are to operate on and/or work in proximity of the machine may not wear clothes with wide sleeves, laces, belts, bracelets or anything else that may pose a potential risk. For the same reason, long hair must be tied up.

RESIDUAL RISKS

Residual risk means a potential risk impossible to eliminate or partially eliminable, which might cause injury to the operator if operating using improper working methods and practices.

- Pay attention to the position of your hands in the areas indicated in the figure, as there is a risk of crushing your fingers during wheel locking on the spindle (6).
- While mounting or dismantling the tyre, pay attention to avoid accidentally crushing your feet (7).
- For machines equipped with lift, do not stand in the working area, as there is a risk of crushing during ascent and descent of the lift (8/9).

USE

To turn on the wheel balancer press the switch on the left-hand side of the machine.

WARNING

THE CENTRING SYSTEM (ADAPTER) MUST BE KEPT CLEAN AT ALL TIMES; ANY DIRT RESIDUES MAY AFFECT BALANCING PRECISION.

- Fit the cone on the shaft and tighten the wheel using the fastening ring nut or the collar provided (10).
- Set the DISTANCE "a" between the inside of the wheel and the machine. Use the relative gauge on the machine for this operation (11).
- Set the nominal DIAMETER "d" indicated on the tyre. If the machine is equipped with an automatic gauge, pull it out and position it exactly where you want to apply the correction weight (12). In this case, the measurements are automatically stored after showing them on the display.
- Set the nominal WIDTH, normally indicated on the rim, or measure the width "b" using the calliper gauge provided (13). Do not set the width if the machine is equipped with automatic width measurement.
- Lower the splash guard, when fitted, and press the START button to perform the spin.
- Move the wheel by hand up to the indication of the correct angular position on the side under examination. The display shows the unbalance measured (14).
- Apply the correction weights (14).

DISPOSAL

The EC Directive 2002/96/EC (US H.R. 2420), implemented in Italy by Legislative Decree 151 of 25 July 2005, imposes a series of obligations on manufacturers and users of electric and electronic equipment as regards their collection, treatment, recovery and disposal (15).

For further information, consult the complete manual.

NOTES GENERALES

Equilibreuse pour roues de voitures, de camions, de véhicules commerciaux légers, de véhicules tout terrain, de motos et de scooters. La conception et la construction de la machine sont réalisées conformément aux normes CE selon l'imprimé joint, en tenant compte de l'utilisation normale et de celle raisonnablement prévisible. La machine a été conçue et construite exclusivement pour l'utilisation citée dans le manuel d'utilisation. Il est strictement interdit de l'utiliser pour d'autres usages ou modes différents.

ÉMISSION DE BRUIT AÉRIEN

Le niveau de bruit de la machine, mesuré à vide, reste à des niveaux constamment inférieurs à 70 dB(A).

MANUTENTION

La manutention, à effectuer lorsque la machine est encore fixée sur la palette en bois, doit être effectuée par un personnel qualifié et portant des Dispositifs de Protection Individuelle.

ATTENTION!**MANUTENTIONNER LA MACHINE AVEC PRECAUTIONS EN LA SOULEVANT LE MINIMUM NECESSAIRE ET EN EVITANT DES OSCILLATIONS, DES BALANCEMENTS ET DES DESEQUILIBRES DANGEREUX.**

Avant de soulever l'appareil, à l'aide d'un chariot ou d'un transpalette, il faut s'assurer que les fourches sont placées comme il se doit et qu'elles dépassent d'au moins 30 cm sur le côté opposé.

ELIMINATION DE LA PALETTE

Pour les opérations de levage et de dépôse au sol de la machine, il faut prévoir une zone délimitée et appropriée, ayant un carrelage à fond plat. Pour la dépôse de la palette, il faut couper les feuilards (1), extraire le carton et enlever la boîte de l'équipement et l'éventuelle protection (2) ; puis déposer les vis qui fixent la machine (3) et soulever cette dernière en la plaçant correctement dans la position finale (4).

ATTENTION!**LAMANUTENTION ET LE LEVAGE MANUEL DE LA MACHINE DOIVENT ETRE EFFECTUES A L'AIDE D'UN CHARIOT ELEVATEUR ; FAIRE LEVIER SUR LA BASE EN FACE DES 3 POINTS D'APPUI (3) ; D'AUTRES POINTS, COMME PAR EXEMPLE LA TETE OU L'ETAGERE PORTE-ACCESOIRES, NE DOIVENT EN AUCUN CAS ETRE FORCES.****CARACTERISTIQUES DU MILIEU AMBIANT**

L'appareil doit être placé en respectant les conditions suivantes:

- 90% d'humidité relative maximum et température comprise entre + 5 ° + 45 °C (41 ° + 113 °F);
- respect des normes de protection contre les incendies;
- faciles accessibilités frontale, latérale et arrière pour ne pas interférer avec les opérations d'assistance ou de maintenance périodique et la circulation appropriée d'air;
- absence totale de poussière ou de gaz corrosifs/explosifs dans le milieu ambiant où l'appareil est installé;
- absence de vibrations;
- bon éclairage de la zone où la machine est installée;
- surface d'appui plane, non élastique et toujours en face des trois pieds, en sachant que des dénivellations du sol peuvent compromettre la qualité de la mesure.

ATTENTION!**SI LORS DE L'INSTALLATION ON CONSTATE DES CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT DIFFERENTES DE CELLES CONSEILLEES OU SI ELLES DEVAIENT SUBIR DES VARIATIONS DANS LE TEMPS, AVANT D'UTILISER LA MACHINE IL FAUDRA IMMEDIATEMENT CONTACTER LE CONSTRUCTEUR POUR EFFECTUER DES VERIFICATIONS.****BRANCHEMENT ELECTRIQUE**

Avant d'effectuer toute opération, il faut s'assurer que l'armoire électrique générale, à laquelle est branché l'appareil, a une connexion sûre à la terre et une protection appropriée, comme cela est exigé par la norme en vigueur dans le pays où la machine est installée. La prise à laquelle la machine sera branchée doit être équipée d'un interrupteur de sécurité à action lente, réglé à 4 A (230V) ou 8A (115V) et être dimensionnée de manière à supporter la puissance absorbée, jusqu'à un maximum de 1,1 kW. Contrôler que la tension du réseau et la fréquence correspondent aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. La machine est fournie avec un câble monophasé, auquel on raccorde une fiche conforme aux normes en vigueur. Si l'on ne peut éviter l'utilisation d'une rallonge, la section des fils ne doit pas être inférieure à 2,5 mm². La rallonge doit être positionnée de manière à ne constituer aucun danger ou obstacle.

ATTENTION!**LE BRANCHEMENT AU RESEAU MONOPHASÉ DOIT ETRE EFFECTUE ENTRE PHASE ET NEUTRE, JAMAIS ENTRE PHASE ET TERRE ! IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE DEMARRER LA MACHINE S'IL N'Y A PAS UN BON BRANCHEMENT DE MISE A LA TERRE EFFECTUE SELON LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES PREVUES PAR LES NORMES EN VIGUEUR. DANS TOUS LES CAS, LES OPERATIONS D'ENTRETIEN DOIVENT ETRE EFFECTUEES EXCLUSIVEMENT PAR UN TECHNICIEN QUALIFIE CORRECTEMENT FORME CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE EUROPÉENNE CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 SECTION 400.11).****RACCORDEMENT PNEUMATIQUE**

Si l'appareil est équipé d'un circuit pneumatique, il faut alimenter ce dernier avec de l'air comprimé à 7/10 bars. Le raccord pour l'air comprimé est placé sur l'arrière de l'appareil; l'air comprimé doit être impérativement propre et sec. Le raccordement des tubulures et de la connexion doivent être effectués correctement par un personnel formé comme il se doit.

DISPOSITIFS INDIVIDUELS DE PROTECTION (DIP)**ATTENTION!****PENDANT LES OPERATIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DE LA MACHINE, IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE TRAVAILLER SANS LES DISPOSITIFS CITES CI-DESSOUS.**

Les signalisations suivantes résument les dispositifs de protection à porter, des chaussures contre les accidents avec une semelle en caoutchouc et la pointe renforcée (norme EN345) (ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), des gants de protection (norme EN388) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), des lunettes (norme EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) et des vêtements de travail (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). Le personnel devant travailler et/ou passer à proximité de la machine ne doit pas porter de vêtements à manches larges, ni de lacets, ceintures, bracelets ou tout autre objet pouvant représenter un danger. Pour la même raison les cheveux longs devront être attachés.

RISQUES RESIDUELS

Par risque résiduel l'on entend un danger potentiel, impossible à éliminer ou partiellement éliminable, qui pourrait provoquer des dommages à l'opérateur s'il intervenait avec des méthodes et pratiques de travail incorrectes.

- Il faut faire attention à la position des mains dans les zones indiquées sur la figure car, pendant le blocage de la roue sur le mandrin, il y a des risques d'écrasement des doigts (6).
- Pendant les opérations de chargement et de déchargement du pneu, il faut faire attention au risque d'écrasement accidentel des pieds (7).
- Pour les machines équipées de dispositif de levage, il ne faut pas stationner dans la zone de travail car, pendant les phases de montée et de descente de ce dernier, il peut y avoir un risque d'écrasement (8/9).

UTILISATION

Pour actionner l'équilibreuse, il faut appuyer sur l'interrupteur placé à gauche de l'appareil.

ATTENTION!**LE SYSTEME DE CENTRAGE (BRIDE) DOIT ETRE CONSTAMMENT NETTOYE; DES EVENTUELLES RESIDUS DE SALETÉ PEUVENT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA PRECISION DE L'EQUILIBREUSE.**

- Il faut enfiler le cône sur l'arbre et serrer la roue à l'aide de la frette de fixation ou le manchon fourni en équipement (10).
- Il faut régler la DISTANCE «a» existante entre le flanc interne de la roue et la machine. Pour cette opération, il faut utiliser le calibre approprié présent sur la machine (11).
- Paramétrer le DIAMETRE nominal «d» indiqué sur le pneu. Si la machine est équipée du calibre automatique, il faut extraire ce dernier et le positionner exactement où sera appliquer la masse de correction (12). Dans ce cas les mesures sont enregistrées automatiquement après la signalisation sur l'afficheur.
- Réglér la LARGEUR nominale, normalement inscrite sur la jante ou mesurer la largeur «b» avec le calibre à compas fourni. A ne pas effectuer, si la machine est équipée d'une détection automatique de la largeur.
- Pour effectuer le lancement, il est nécessaire d'abaisser la protection anti-projection et d'appuyer sur le bouton START.
- Bouger la roue manuellement jusqu'à l'indication de la position d'angle exacte sur le côté concerné. L'afficheur montre le balourd relevé (14).
- Appliquer le poids de correction (14).

ELIMINATION

La directive communautaire 2002/96/CE (US H.R. 2420), reconnue en Italie par le décret loi n° 151 du 25 juillet 2005, a imposé aux fabricants et aux utilisateurs d'appareils électriques et électroniques une série d'obligations concernant la collecte, le traitement, la récupération et l'élimination (15).

Pour de plus amples informations voir le manuel complet.

ALLGEMEINE HINWEISE

Auswuchtmachine für PKW-, LKW-, Lieferwagen-, Jeep-, Motorrad- und Rollerräder. Gemäß beiligendem Blatt erfolgten die Planung und Herstellung der Maschine entsprechend den CE-Normen. Dabei wurde ein normaler und vernünftigerweise vorhersehbarer Gebrauch vorausgesetzt. Die Maschine wurde ausschließlich für den in der Anleitung genannten Gebrauch entworfen und hergestellt. Es ist aus keinerlei Gründen erlaubt, sie für andere Zwecke oder auf andere Weise zu verwenden.

LÄRMEMISSION

Der bei leer laufender Maschine gemessene Lärm bleibt konstant unter 70 dB(A).

BEFÖRDERUNG

Die Beförderung der noch auf der Holzpalette befestigten Maschine muss von ausreichend geschultem Personal, das mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet ist, durchgeführt werden.

ACHTUNG **DIE MASCHINE SEHR VORSICHTIG BEWEGEN, SIE NUR SO WEIT WIE UNBEDINGT NÖTIG ANHEBEN UND EIN SCHWINGEN, PENDERN UND GEFAHRLICHE VERLAGERUNGEN VERMEIDEN.**

Vor dem Anheben des Geräts mit Hilfe eines Gabelstaplers oder eines Gabelhubwagens für Paletten sicherstellen, dass die Gabeln richtig positioniert sind und auf der anderen Seite über die Ladung hinausragen.

ENTFERNEN DER PALETTE

Zum Anheben und Abstellen der Maschine einen ausreichend großen, abgegrenzten Bereich mit ebenem Fußboden vorbereiten. Zum Entfernen der Palette die Bandeisen (1) durchschneiden, den Karton herausziehen und die Schachtel mit dem Zubehör sowie die evtl. vorhandene Schutzbdeckung (2) entfernen; anschließend die Schrauben, mit denen die Palette an der Maschine befestigt ist (3), lösen, die Maschine anheben und in der vorgesehenen Endstellung (4) abstellen.

ACHTUNG **DIE MASCHINE MUSS MIT HILFE EINES GABELSTAPLERS BEWEGT UND ANGEHOBEN WERDEN; IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN 3 AUFLAGESTELLEN (3) EINE HEBELBEWEGUNG AUF DAS UNTERGESTELL AUSÜBEN; AUF ANDERE STELLEN, WIE ZUM BEISPIEL DEN KOPF ODER DIE ZUBEHÖRALBLAGE DARF NIEMALS MIT KRAFT EINGEWIRKT WERDEN.****UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

Das Gerät muss unter Einhaltung folgender Bedingungen aufgestellt werden:

- max. 90% relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur zwischen + 5 und + 45 °C (41 ° + 113 °F);
- Einhaltung der Brandschutzvorschriften;
- müheloser Zugang von vorne, von der Seite und von hinten, damit Service- und Wartungsarbeiten ungehindert durchgeführt werden können und eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist;
- am Aufstellort darf weder korrosive noch explosive Stäube oder Gase vorhanden sein;
- die Umgebung darf nicht vibrieren;
- der Aufstellort muss gut beleuchtet sein;
- die Aufstellfläche muss eben und nicht elastisch sein. Die drei Füße müssen immer Kontakt zum Boden haben, wobei zu beachten ist, dass Unebenheiten des Fußbodens die Qualität der Messung beeinträchtigen können.

ACHTUNG**SOLLTEN IM ZUGE DER AUFSTELLUNG ANDERE ALS DIE VORGESCHRIEBENEN BEDINGUNGEN VORGEFUNDEN WERDEN ODER ÄNDERN SICH DIE BEDINGUNGEN IM LAUFE DER ZEIT, MUSS DER HERSTELLER VOR DEM GEBAUCH DER MASCHINE UNVERZÜGLICH KONTAKTIERT WERDEN, DAMIT DER FALL GEPRÜFT WIRD.****ELEKTRISCHER ANSCHLUSS**

Der Durchführung irgendwelcher Arbeiten, sicherstellen, dass die Hauptschalttafel, an die das Gerät angeschlossen wird, über eine sichere Erdung verfügt und entsprechend geschützt ist, wie dies von den geltenden Bestimmungen des Aufstellungslandes der Maschine vorgeschrieben wird. Die Steckdose, an die die Maschine angeschlossen wird, muss über einen langsam ansprechenden Sicherheitsschalter verfügen, der auf 4 A (230V) oder auf 8A (115V) geeicht ist und so bemessen ist, dass er der aufgenommenen Leistung bis maximal 1,1 kW standhält. Kontrollieren, ob die Netzspannung und -frequenz den auf dem Typenschild der Maschine angegebenen Werten entsprechen. Die Maschine wird mit einem Einphasenkabel geliefert, das mit einem vorschriftsmäßigen Stecker zu verbinden ist. Sollte die Verwendung eines Verlängerungskabels nicht zu vermeiden sein, darf der Querschnitt der Leiter nicht weniger als 2,5 mm² betragen. Das Verlängerungskabel muss so verlegt werden, dass es keine Gefahr oder Behinderung darstellt.

ACHTUNG**DER ANSCHLUSS AN DAS EINPHASENNETZ MUSS ZWISCHEN PHASE UND NULLEITER NIEMALS ZWISCHEN PHASE UND ERDE AUSGEFÜHRT WERDEN! ES IST STRENG VERBOTEN, DIE MASCHINE EINZUSCHALTEN, WENN SIE NICHT ÜBER EINE WIRKSAME ERDUNG VERFÜGT, DIE GEMÄSS DEN VON DEN GELTENDEN BESTIMMUNGEN VORGESCHRIEBENEN TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN AUSGEFÜHRT WURDE. IN JEDEM FALD, DIE WARTUNG AUSSCHLIESSLICH VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN, DAS LAUT EUROPÄISCHER NORM CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 SECTION 400.11) ENTSPRECHEND GESCHULT IST, VORGENOMMEN WERDEN.****PNEUMATISCHER ANSCHLUSS**

Sollte die Maschine mit einer Pneumatikanlage ausgestattet sein, muss sie mit Druckluft mit einem Druck von 7/10 bar gespeist werden. Der Anschluss für die Druckluft befindet sich auf der Maschinenrückseite; die Druckluft muss unbedingt sauber und trocken sein. Der Anschluss der Leitungen und Anschlussstücke muss korrekt und von ausreichend geschultem Personal durchgeführt werden.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)**ACHTUNG****BEI DER AUFSTELLUNG UND BEIM GEBRAUCH DER MASCHINE IST ES STRENG VERBOTEN, OHNE DIE ANSCHIESSEND AUFGEFÜHRTE SCHUTZAUSRÜSTUNG ZU ARBEITEN.**

Es ist folgende Schutzausrüstung zu tragen: Sicherheitsschuhe mit Gummisohle und Stahlkappe (Norm EN345) (ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), Schutzhandschuhe (Norm EN388) (ANSI/SEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), Schutzbürste (Norm EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) und Arbeitskleidung (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). Das in der Nähe der Maschine arbeitende Personal und Personen, die an der Maschine vorbeigehen, dürfen keine Kleidungsstücke mit weiten Ärmeln oder Bändern, keine Gürtel, Armbänder oder andere Dinge tragen, die eine Gefahr darstellen können. Aus demselben Grund muss langes Haar zusammengebunden werden.

RESTRIKIVEN

Unter Restriktion versteht man ein potentielles Risiko, das nicht gänzlich oder nur teilweise auszuschließen ist und durch das der Bediener zu Schaden kommen könnte, wenn er sich falscher Arbeitsweisen und -methoden bedient.

- Auf die Position der Hände in dem in der Abbildung gezeigten Bereich achten. Während der Aufspannung des Rads besteht die Gefahr, sich die Finger zu quetschen (6).
- Beim Auf- und Abladen des Reifens darauf achten, sich nicht versehentlich die Füße zu quetschen (7).
- Bei Maschinen mit Hubvorrichtung nicht im Arbeitsbereich verweilen. Beim Hoch- und Niedergang der Vorrichtung besteht Quetschgefahr (8/9).

GEBRAUCH

Zum Einschalten der Maschine den Schalter auf der linken Seite des Geräts drücken.

ACHTUNG**DAS ZENTRIERSYSTEM (FLANSCH) MUSS IMMER SAUBER SEIN; SCHMUTZRESTE KÖNNEN DIE PRÄZISION DES MESSLAUFS BEEINTRÄCHTIGEN.**

- Den Konus auf die Welle setzen und das Rad entweder mit der Nutmutter oder mit der mitgelieferten Mutter festziehen (10).
- Den ABSTAND «a» zwischen der Innenfläche des Rads und der Maschine eingeben. Dazu die entsprechende Messlehre auf der Maschine verwenden (11).
- Den auf dem Reifen angegebenen NENDURCHMESSER «d» eingeben. Sollte die Maschine mit einer automatischen Messlehre ausgestattet sein, diese herausziehen und genau dort, wo das Korrekturgewicht angebracht werden soll, positionieren (12). In diesem Fall werden die Messungen nach der Anzeige auf dem Reifen automatisch gespeichert.
- Die normalerweise auf der Felge angegebene NENNBREITE eingeben oder die Breite «b» mit dem mitgelieferten Zirkelmessschieber ermitteln (13). Das ist nicht nötig, wenn die Maschine mit einer automatischen Breitmessung ausgestattet ist.
- Zum Durchführen des Messlaufs den Spritzschutz schließen (sofern vorhanden) und die Taste START drücken.
- Das Rad mit der Hand bis zur Anzeige der richtigen Winkelposition auf der betroffenen Seite drehen. Auf dem Display wird die gemessene Unwucht angezeigt (14).
- Die Korrekturgewichte anbringen (14).

ENTSORGUNG

Die Europäische Richtlinie 2002/96/EG (US H.R. 2420), die in Italien in der Gesetzesverordnung Nr. 151 vom 25 Juli 2005 verankert ist, schreibt Herstellern und Anwendern elektrischer und elektronischer Geräte vor, wie diese zu sammeln, zu behandeln, zu verwerten und zu entsorgen sind (15).

Für weitere Informationen wird auf das vollständige Handbuch verwiesen.

NOTAS GENERALES

Máquina equilibradora para ruedas de automóviles, camiones, vehículos comerciales livianos, motocicletas y scooters.

El diseño y la construcción de la máquina se han realizado en conformidad con las normas CE, como se indica en el formulario adjunto, tomando en cuenta el uso normal y razonablemente previsible. La máquina ha sido diseñada y construida exclusivamente para el uso específicamente citado en el manual de uso.

No se admite su uso con fines o métodos distintos por ningún motivo.

EMISIONES DE RUIDO AÉREO

El ruido de la máquina, medido sin carga, se mantiene a niveles constantemente inferiores a 70 dB(A).

DESPLAZAMIENTO

El desplazamiento, a realizarse con la máquina aún sujetada a la bancada de madera, debe ser efectuado por personal adecuadamente capacitado y provisto de los equipos de protección individual (EPI).

ATENCIÓN**DESPALZAR CON SUMA ATENCIÓN, LEVANTANDO LA MÁQUINA LO INDISPENSABLE Y EVITANDO OSCILACIONES, MOVIMIENTOS O DESEQUILIBRIOS PELIGROSOS.**

Antes de levantar el equipo, ya sea con carretilla elevadora o transpaletizador, cerciorarse de que las horquillas estén bien colocadas y sobrealgan por el lado opuesto.

REMOCIÓN DE LA BANCADA

Para las operaciones de elevación y depósito en el suelo de la máquina, hay que preparar una zona delimitada y adecuada, con pavimentación plana. Para retirar la bancada, cortar los flejes (1), extraer el cartón y sacar la caja de los equipos y la eventual protección (2); luego, quitar los tornillos que fijan la bancada a la máquina (3) y levantar la misma para colocarla correctamente en su posición final (4).

ATENCIÓN**EL DESPLAZAMIENTO Y LA ELEVACIÓN MANUAL DE LA MÁQUINA DEBEN REALIZARSE CON LA AYUDA DE UNA CARRETILLA ELEVADORA; HACER PALANCA EN LA BASE, DONDE ESTÁN LOS 3 PUNTOS DE APOYO (3); OTROS PUNTOS, COMO EL CABEZAL O EL ANAQUEL PORTA-ACCESORIOS NO DEBEN FORZARSE POR NINGÚN MOTIVO.****CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES**

El equipo debe colocarse respetando las siguientes condiciones:

- 90% de humedad relativa máxima y temperatura comprendida entre + 5 ° + 45 °C (41 ° + 113 °F);
- respeto de las normas de protección contra incendios;
- facilidad de acceso frontal, lateral y posterior para no interferir con las operaciones de asistencia o mantenimiento periódico y circulación de aire adecuada;
- ausencia total de polvos o gases corrosivos y explosivos en el ambiente de instalación del equipo;
- ausencia de vibraciones;
- buena iluminación en el área donde se coloca la máquina;
- superficie de apoyo plana, no elástica y que coincida con las tres patas, tomando en cuenta que cualquier desnivel del pavimento podría afectar la calidad de la medición.

ATENCIÓN**EN CASO DE HALLAR DURANTE LA INSTALACIÓN CONDICIONES AMBIENTALES DISTINTAS DE LAS PRESCRITAS, O BIEN SI LAS MISMAS CAMBIAN CON EL TIEMPO, ANTES DE USAR LA MÁQUINA HABRÁ QUE CONTACTAR INMEDIATAMENTE AL FABRICANTE PARA REALIZAR LOS CONTROLES PERTINENTES.****CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Antes de realizar cualquier operación, es necesario comprobar que el cuadro eléctrico general, al que se conecta el equipo, tenga una conexión segura al circuito de tierra y una protección adecuada, según previsto por la normativa vigente en el país de instalación del equipo. La toma a la que se conectarán la máquina deberá estar provista de un interruptor de seguridad de acción lenta calibrado a 4A (230V) ó 8A (115V) y ser de tamaño adecuado para soportar la potencia absorbida, hasta un máximo de 1.1 kW. Controlar que la tensión de red y la frecuencia coincidan con los valores indicados en la placa del equipo. La máquina se entrega con cable monofásico al que hay que conectar una clavija conforme a las normativas. Si es inevitable utilizar una extensión, la sección de los cables no deberá ser inferior a 2,5 mm². La extensión debe colocarse de modo tal, que no constituya un peligro u obstáculo.

ATENCIÓN**¡LA CONEXIÓN A LA RED MONOFÁSICA DEBE REALIZARSE ENTRE FASE Y NEUTRO, NUNCA ENTRE FASE Y TIERRA! SE PROHIBE TERMINANTEMENTE ENCENDER LA MÁQUINA SIN UNA CONEXIÓN DE TIERRA EFICAZ, REALIZADA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PREVISTAS POR LAS NORMATIVAS VIGENTES. EN TODO CASO, EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO EXCLUSIVAMENTE POR UN TÉCNICO ESPECIALIZADO, DEVIDAMENTE ENTRENADO PARA OPERAR DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 SECTION 400.11).****CONEXIÓN NEUMÁTICA**

Si la máquina está provista de instalación neumática, hay que alimentarla con aire comprimido a 7/10 bar. La conexión de aire comprimido se encuentra en la parte trasera de la máquina; el aire comprimido tiene que estar limpio y seco. La conexión de los tubos y racores debe ser realizada correctamente por personal adecuadamente capacitado.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)**ATENCIÓN****DURANTE LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y USO DE LA MÁQUINA, SE PROHÍBE TERMINANTEMENTE TRABAJAR SIN LOS EQUIPOS INDICADOS A CONTINUACIÓN.**

Las siguientes señalizaciones resumen los equipos de protección a utilizar: calzado de protección con suela de goma y punta reforzada (norma EN345)(ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), guantes de protección (norma EN388) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), gafas (norma EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) e indumentos de trabajo (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). El personal destinado a trabajar en y/o transitar cerca de la máquina no deberá llevar indumentos con mangas largas, lazos, cinturones, pulseras u otros accesorios que puedan ser causa de peligro.

Por la misma razón, el pelo largo debe llevarse recogido.

RIESGOS RESIDUALES

Por "riesgo residual" se entiende un peligro potencial, imposible de eliminar parcialmente o en su totalidad, que podría causar daños al operador si éste interviniere con métodos y prácticas de trabajo incorrectas.

- Prestar atención a la posición de las manos en las zonas indicadas en la figura, ya que existe el riesgo de aplastamiento de los dedos (6) durante el bloqueo de la rueda en el mandrيل.
- Durante las operaciones de carga y descarga del neumático, prestar atención a no aplastar accidentalmente los pies (7).
- Para las máquinas provistas de elevador, no detenerse en la zona de trabajo, ya que existe riesgo de aplastamiento (8/9) durante las fases de subida y bajada del mismo.

USO

Para encender la equilibradora, pulsar el interruptor situado en el flanco izquierdo del equipo.

ATENCIÓN**EL SISTEMA DE CENTRADURA (BRIDA) DEBE LIMPIARSE CONSTANTEMENTE; CUALQUIER RESIDUO DE SUCIEDAD PODRÍA INFLUIR SOBRE LA PRECISIÓN DEL EQUILIBRADO.**

- Introducir el cono en el árbol y apretar la rueda mediante la abrazadera de fijación o el manguito suministrado (10).
- Configurar la DISTANCIA «a» que existe entre el flanco interno de la rueda y la máquina. Para esta operación, utilizar el calibre previsto a bordo de la máquina (11).
- Configurar el DIÁMETRO nominal «d» indicado en el neumático. Si la máquina está provista de calibre automático, sacarlo y colocarlo exactamente donde se aplicará el; contrapeso de corrección (12). En este caso, las mediciones se memorizan automáticamente tras la señalización en la pantalla.
- Configurar el ANCHO nominal, normalmente indicado en la llanta, o bien medir el ancho «b» con el calibre de compás suministrado (13). No efectuar esta operación si la máquina está provista de medición automática del ancho.
- Para efectuar el lanzamiento hay que bajar la protección contra salpicaduras, de haberla, y presionar el pulsador START.
- Mover manualmente la rueda hasta que la indicación de posición angular correcta en el flanco analizado. La pantalla visualiza el desequilibrio detectado (14).
- Aplicar los contrapesos de corrección (14).

ELIMINACIÓN

La directiva comunitaria 2002/96/CE (US H.R. 2420), acogida en Italia mediante el decreto legislativo n.º 151 del 25 de julio de 2005, impone a los fabricantes y usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos una serie de obligaciones en términos de recogida, tratamiento, recuperación y eliminación (15).

Para más información, consultar el manual completo.

NOTAS GERAIS

Máquina de balancear para rodas de veículos, caminhões, veículos comerciais leves, motocicletas e scooters. A concepção e a construção da máquina são executadas de acordo com as normas CE conforme o formulário em anexo, tendo em conta a utilização normal e razoavelmente previsível. A máquina foi concebida e construída exclusivamente para a utilização referida no manual de utilização. Não é permitido, por motivo algum, utilizá-la para fins ou modalidades diferentes.

EMISSIONES DE RUÍDO ATMOSFÉRICO

A medição do ruído da máquina no vácuo mantém-se em níveis constantemente inferiores a 70 dB(A).

MOVIMENTAÇÃO

A movimentação, a ser efetuada quando a máquina está ainda fixa à base em madeira, deve ser executada por pessoal devidamente treinado e equipado com os Dispositivos de Proteção Individual.

ATENÇÃO**MOVIMENTAR COM MUITA ATENÇÃO A MÁQUINA LEVANTANDO-A O MÍNIMO NECESSÁRIO E EVITANDO OSCILAÇÕES, SUSPENSÕES OU DESEQUILIBRIOS PERIGOSOS.**

Antes de levantar o aparelho, com uma empilhadeira ou um transpalete, verificar que os garfos estão corretamente posicionados e sobressaem do lado oposto.

REMOÇÃO DA BASE

Para as operações de elevação e colocação no solo da máquina preparar uma área delimitada e adequada, com pavimento plano. Para a remoção da base, cortar as braçadeiras (1), retirar a caixa de papelão e a eventual proteção (2); a seguir, retirar os parafusos que fixam a máquina (3) e levantá-la, colocando-a corretamente na posição final (4).

ATENÇÃO**A MOVIMENTAÇÃO E A ELEVAÇÃO MANUAL DA MÁQUINA DEVEM SER EFETUADAS COM A AJUDA DE UMA EMPILHADEIRA; ALAVANCAR A BASE NA CORRESPONDÊNCIA DOS 3 PONTOS DE APOIO (3); OUTROS PONTOS, TAIS COMO POR EXEMPLO O SENSOR E A BASE PORTA-ACESSÓRIOS, NÃO DEVEM SER FORÇADOS EM SITUAÇÃO ALGUMA.****CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS**

O aparelho deve ser colocado respeitando as seguintes condições:

- 90% de umidade máxima relativa e temperatura entre + 5 ° + 45 °C (41 ° + 113 °F);
- respeito pelas normas de proteção contra incêndios;
- fácil acessibilidade frontal, lateral e traseira para não interferir com as operações de assistência ou manutenção periódica e circulação de ar adequada;
- ausência total de poeiras ou gases corrosivos/explosivos no ambiente onde o equipamento estiver instalado;
- ausência de vibrações;
- boa iluminação da área onde é colocada a máquina;
- superfície de apoio plana, indeformável e sempre na correspondência dos três pés, tendo em conta que os desniveis do pavimento podem comprometer a qualidade da medição.

ATENÇÃO**CASO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO SEJAM DETECTADAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DIFERENTES DAS PRESCRITAS OU SE OCORREM ALTERAÇÕES AO LONGO DO TEMPO, ANTES DA UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE CONTATADO O FABRICANTE PARA AS AVERIGUAÇÕES NECESSÁRIAS.****LIGAÇÃO ELÉTRICA**

Antes de realizar quaisquer operações é necessário se certificar que o quadro elétrico geral, ao qual é ligado o aparelho, tenha uma conexão segura ao circuito de terra e uma proteção adequada, conforme solicitado pela legislação em vigor no país onde o aparelho é instalado. A tomada à qual a máquina será ligada deverá ter um interruptor de segurança de ação lenta calibrado em 4 A (230V) ou 8A (115V) e deverá ser dimensionada de modo a suportar a potência absorvida, até um máximo de 1.1 kW. Verificar que a tensão de rede e a frequência correspondem aos valores indicados na placa do aparelho. A máquina é fornecida com cabo monofásico ao qual é conectada uma ficha de acordo com as normas em vigor. Caso não se consiga evitar utilizar uma extensão, lembrar que a secção dos fios não deverá ser inferior a 2,5 mm². A extensão deve ser posicionada de modo a não representar perigo ou incômodo.

ATENÇÃO**A CONEXÃO À REDE MONOFÁSICA DEVE SER EFETUADA ENTRE FASE E NEUTRO, NUNCA ENTRE FASE E TERRA! É ABSOLUTAMENTE PROIBIDO LIGAR A MÁQUINA SE NÃO POSSUIR UMA LIGAÇÃO À TERRA EFICAZ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. DE QUALQUER FORMA, A MANUTENÇÃO DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR UM TÉCNICO ESPECIALIZADO, DEVIDAMENTE TREINADOS PARA OPERAR DE ACORDO COM A DIRECTIVA EUROPEA CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 SECTION 400.11). A MANUTENÇÃO DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR UM TÉCNICO ESPECIALIZADO, DEVIDAMENTE TREINADOS PARA OPERAR DE ACORDO COM A DIRECTIVA EUROPEA CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 SECTION 400.11).****LIGAÇÃO PNEUMÁTICA**

Caso a máquina esteja equipada com equipamento pneumático, é necessário alimentá-la com ar comprimido a 7/10 bar. A ligação ao ar comprimido é posicionada na parte de trás da máquina; o ar comprimido deve ser rigorosamente limpo e seco. A ligação dos tubos e das conexões deve ser efetuada corretamente por pessoal devidamente treinado.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (DPI)**ATENÇÃO****DURANTE AS OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA, É ABSOLUTAMENTE PROIBIDO EXECUTAR OPERAÇÕES SEM OS DISPOSITIVOS ABAAZO REFERIDOS.**

As seguintes indicações resumem os dispositivos de proteção a vestir: calcado de segurança com sola em borracha e ponta reforzada (norma EN345) (ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), luvas de proteção (norma EN388) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), óculos (norma EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) e roupa de trabalho (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). O pessoal encarregado de operar e/ou transitar na proximidade da máquina não deve vestir roupa com mangas largas, nem cordões, cintos, pulseiras ou outras partes que possam originar perigo.

Pela mesma razão, eventuais cabos compridos devem ser apanhados.

RISCOS RESIDUAIS

Por risco residual se entende um perigo potencial, impossível de eliminar ou parcialmente eliminável, que poderá provocar danos ao operador que utilize métodos e práticas de trabalho incorrectas.

- Prestar atenção à posição das mãos nas zonas indicadas na figura porque, durante o bloqueio da roda no mandril, é possível esmagar os dedos (6).
- Durante as operações de carga e descarga do pneumático, prestar atenção ao esmagamento accidental dos pés (7).
- Para as máquinas equipadas com elevador, não parar na área de trabalho porque, durante as fases de subida e descida do mesmo, poderá existir risco de esmagamento (8/9).

UTILIZAÇÃO

Para ligar a máquina de balancear premir o interruptor que se encontra no lado esquerdo.

ATENÇÃO**O SISTEMA DE CENTRAGEM (FLANGE) DEVE SER CONSTANTEMENTE LIMPO; EVENTUAIS RESÍDUOS DE SUJIDADE PODEM PREJUDICAR A PRECISÃO DE BALANCEAMENTO.**

- Enfiar o cone no eixo e apertar a roda através do anel de fixação ou acoplamento fornecido para o efeito (10).
- Configurar a DISTÂNCIA «a» existente entre o lado interior da roda e a máquina.
- Para esta operação utilizar o calibrador específico para o efeito presente a bordo da máquina (11).
- Configurar o DIÂMETRO nominal «d» indicado no pneu. Caso a máquina estiver equipada com calibrador automático, sacar o e indicado no pneu. Este deverá ser extraído e posicionado exatamente onde se quer aplicar o peso de correção (12). Neste caso as medições são memorizadas automaticamente após a sinalização no display.
- Configurar a LARGURA nominal, normalmente presente no ar, ou medir a largura «b» com o calibrador tipo compasso fornecido (13). Não executar a operação se a máquina possuir medição de largura automática.
- Para efectuar o impulso, abaixe a proteção contra respingos, se houver, e pressione o botão START.
- Mover manualmente a roda até à indicação da posição angular correcta no lado em análise.
- O display exibe o desequilíbrio medido (14).
- Aplicar os pesos de correção (14).

ELIMINAÇÃO

A diretiva comunitária 2002/96/CE (US H.R. 2420), adotada em Itália através do decreto legislativo n.º 151 de 25 de Julho de 2005, impõe aos fabricantes e aos usuários de máquinas elétricas e eletrônicas uma série de obrigações relativas à recolha, ao tratamento, à recuperação e à sua eliminação (15).

Para mais informações consultar o manual completo.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Машина са балансиране на колелата на автомобили, камиони, лекотоварни автомобили, автомобили с висока проходимост, мотоциклети и моторолери. Проектирането и изработката на машината са изпълнени в съответствие с изискванията на стандартите на ЕО, посочени в приложението формулиращи, и са съобразени с нормалната и предвидима разумна експлоатация. Машината е проектирана и изработена единствено за предназначението, посочено в ръководството за експлоатация. По никакви причини не се разрешава използването ѝ за цели и по начини, различни от предвидените.

ШУМ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК

Шумът от машината, измерен на празен ход, се поддържа постоянно на нива по-ниски от 70 dB(A).

ПРЕМЕСТВАНЕ

Преместването на машината, когато е все още закрепена към държения палет, трябва да се изпълнява от персонал с необходимата подготовка и снабден с подходящи лични предпазни средства.

△ ВНИМАНИЕ

ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА МАШИНАТА ПРОЦЕДИРАЙТЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНО, КАТО Я ПОВДИГАТЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-МАЛКО И ИЗБЯГВАТЕ ОПАСНОТО ЛЮЛЕЕНЕ, НАКЛАНЯНЕ И НАРУШАВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО.

Преди повдигане на машината с мотокар или транспалетна количка да се провери дали вилките са правилно позиционирани и дали се подават от противоположната страна.

СВАЛЯНЕ НА ПАЛЕТА

Подгответе изолирани и подходящи участъци с равен под за операциите по повдигане и поставяне на машината на земята За да отстраните палета, отрежете металните ленти (1), свалете картона и извадете кутията с окупплектовата и евентуалния предпазен елемент (2); след това свалете винтовете, които закрепват палета към машината (3) и я повдигнете, като я поставите правилно на окончателното ѝ място (4).

△ ВНИМАНИЕ

ПРЕМЕСТВАНЕТО И РЪЧНОТО ПОВДИГАНЕ НА МАШИНАТА СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ПОМОЩТА НА МОТО/ЕЛЕКТРОКАР; ЗА ТОЧКИ НА ПОВДИГАНЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАМАТА В ТРИТЕ ОПОРНИ ТОЧКИ (3); ДРУГИ ТОЧКИ, КАТО РАБОТНАТА ГЛАВА ИЛИ ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НЕ ТРЯБВА В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДА БЪДАТ ПОДЛАГАНИ НА НАТОВАРВАНЕ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОМЕЩЕНИЕТО

Оборудването трябва да е разположено по спазване на следните условия:

- 90% максимална относителна влажност и температура между +5 ° + 45 °C (41 ° + 113 °F);
- спазване на изискванията за противопожарна защита;
- удобен достъп от челната, странична и задна страна, за да не се пречи на операциите по обслужването или периодичната поддръжка, както и осигуряване на подходяща циркуляция на въздуха;
- пълно отсъствие на корозионен/експлозивен прах или газ в помещението, където е инсталирano оборудването;
- отсъствие на вибрации;
- добро осветление на участъка, в който е разположена машината;
- равна и нееластична опора повърхност, постоянна в контакт с трите крака на машината, като се има предвид, че денивелацията на пода може да влоши качеството на измерване.

△ ВНИМАНИЕ

В СЛУЧАЙ, ЧЕ В МОМЕНТА НА ИНСТАЛИРАНЕТО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ УСЛОВИЯТА НА ПОМЕЩЕНИЕТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ПРЕДПИСАНИЯТА ИЛИ БИХА МОГЛИ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ С ВРЕМЕТО, ПРЕДИ ДА СЕ ПУСНЕ МАШИНАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ТРЯВА НЕЗАВАДНО ДА СЕ УВЕДОМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ЗАДА ПРОВЕРИ СЛУЧАЯ.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Преди изпълнението на квактото и да е операция, трябва се уверите, че главното електрическо табло, към което се свързва оборудването, е безопасно свързано към заземителната верига и разполага с подходяща защита в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба в страната, където е инсталирano оборудването. Контактът за свързване на машината трябва да е снабден с бавнодействаща защита прекъсвач с номинален ток 4 A (230V) или 8A (115V) и съобразен консуматорска мощност до максимум 1.1 kW. Проверете дали напрежението и честотата на захранващата мрежа отговарят на стойностите, посочени на табелката на оборудването. Машината се доставя с еднофазен кабел, към който се свързва щепсел, отговарящ на нормативните изисквания. В случаи, че не може да се избегне използването на удължител, сечението на проводниците трябва е по-малко от 2,5 mm². Удължителят трябва да е разположен така, че да не представлява опасност или препятствие.

△ ВНИМАНИЕ

СВЪРЗВАНЕТО КЪМ ЕДНОФАЗНАТА МРЕЖА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВА МЕЖДУ ФАЗА И НУЛА, НИКОГА МЕЖДУ ФАЗА И ЗЕМЯ! СТРОГО СЕ ЗАБРЯНЯ ВЪВ ВЪЛНОВОДА НА МАШИНАТА ПРИ ОТСЪСТИЕ ВЪВ ВЪЛНОВОДА НА МАШИНАТА, ИЗПЪЛНЕНО В СЪВОДСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ, ПРЕДВИДЕНИ В ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВЪРЪЗКИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИВАТ ОТ КВАЛИФИЦИРАН ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ, ПРАВИЛНО ОБУЧЕН КАК ДА РАБОТИ В СЪВОДСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА ДИРЕКТИВА CEI EN 50110-1 (NFPATE-2004 РАЗДЕЛ 400.11).

ПНЕВМАТИЧНО СВЪРЗВАНЕ

В случаи, че машината е оборудвана с пневматична система, трябва да се осигури захранване с въздух под налягане 7/10 бар. При съединителната връзка за въздуха под налягане се намира на задната страна на машината; компресираният въздух задължително трябва да е чист и сух. Свързането на въздушоводите и фитингите трябва да е изпълнено правилно от персонал с подходяща квалификация.

ЛЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС)**△ ВНИМАНИЕ**

ПО ВРЕМЕ НА ИНСТАЛИРАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА МАШИНАТА СТРОГО СЕ ЗАБРЯНЯ ВЪВ ВЪЛНОВОДА НА ОПЕРАЦИИ БЕЗ ДОЛУПОСОЧЕНІЕ СРЕДСТВА.

Задължителните предпазни средства се въвеждат със следните сигнализации: защитни обувки с гумено ходило и подсилене бомбе (стандарт EN345) (ANSI Z41-1991) (OSHA, 1910.136), защитни ръкавици (стандарт EN388) (ANSI/ISEA105-2005) (OSHA, 1910.138), очила (стандарт EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) и работно облекло (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). Пресоналът, определен да работи и/или преминава в близост до машината, не трябва да носи облекла с широки ръкави, вързки, колани, гривни или други елементи, които могат да причинят опасност. По същата причина дългите коси трябва да са прибрани.

ОСТАТЧНИ РИСКОВЕ

Подостатъчен риск се разбира потенциална опасност, чието отстраняване или частично отстраняване е невъзможно, и която може да породи рискове за оператора, ако същият прилага неправилни работни методи и практики.

- Да се обръща внимание на положението на ръцете в зоните, посочени на фигуранта, тъй като при блокиране на колелото върху вала може да се получи премазване на пръстите (6).
- При качване и сваляне на гумата да се обръща особено внимание с оглед предотвратяване на случайно премазване на краката (7).
- При машините, оборудвани с подвигащо устройство, да не се стои в работната зона, тъй като при повдигане и спускане на устройството може да възникне опасност от премазване (8/9).

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

За включване на машината натиснете прекъсвача, намиращ се от лявата страна на оборудването.

△ ВНИМАНИЕ

СИСТЕМАТА ЗА ЦЕНТРИРАНЕ (ФЛАНЕЦ) ТРЯБВА ДА СЕ ПОДДЪРЖА ВИНАГИ ЧИСТА. ЕВЕНТУАЛНИ ОСТАТЦИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ МОГАТ ДА ПОВЛИЯТ НА ТОЧНОСТА НА БАЛАНСИРАНЕТО.

- Вкарайте колелото върху конуса на вала и го затегнете с помощта на доставения фиксиращ пръстен или втулка (10).
- Задайте РАЗСТОЯНИЕ „a“ между вътрешната страна на джантата и машината. За тази операция използвайте специалния калибр за измерване, намиращ се на борда на машината (11).
- Задайте номинална ДИАМЕТЪР „d“, посочен на гумата. Ако машината е оборудвана с автоматичен калибр, изведете го и го поставете точно на мястото, където искате да позиционирате коригиращата тежест (12). При това положение, след сигнализация на дисплея, измерените стойности се запаметяват автоматично.
- Задайте номинална ШИРИНА, която обикновено е посочена на джантата или отчетете ширината „b“ включено в окупплектовата калибр със скала (13). Не изпълнявайте тази операция, ако машината е с функция за автоматично отчитане на ширината.
- За стартиране спуснете елемента за предпазване от пръски, ако има такъв, и натиснете бутона „START“ (СТАРТ)
- Завъртете колелото на ръка до достигане на индикацията за правилна юглова позиция на съответната странница. На дисплея се визуализира отчетените дебаланси (14).
- Прикрепете коригиращите тежести (14).

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Директива 2002/96/ЕО (US H.R. 2420) на Общността, транспортирана в Италия със Законодателно постановление № 151 от 25 юли 2005 г., налага на производителите и ползвателите на електрическо и електронно оборудване, поредица задължения във връзка със събирането, преработката, рециклирането и обезвреждането на отпадъците (15).

За повече информация, направете справка в пълната версия на ръководството.

ЗАКЛАДНИ УДАЈЕ

Vyuvažovaci zařízení pro kola osobních vozidel, nákladních vozidel, lehkých užitkových vozidel, terénních vozidel, motocyklů a skútrů. Projektování a konstrukce tohoto vyuvažovacího zařízení byly provedeny v souladu s předpisy EU uvedenými v příloze, s přihlédnutím k běžnému a racionálně předvídatelnému používání.

Toto zařízení bylo vyprojektováno a zkonzervováno výlučně pro použití uvedené v této příručce.

Z žádného důvodu není toto zařízení povolené používat pro jiné účely nebo jiným způsobem.

ЗНЕЧІСТЬІН ОВЗДУШНІ ІЛЮКЕМ

Hlučnosť tohoto vyuvažovacieho zařízení měřená na prázdnou se udržuje soustavně pod hladinou 70 dB(A).

MANIPULACE

Manipulaci s tímto vyuvažovacím zařízením smí provádět patřičně vyskolený personál vybavený prostředky osobní ochrany, ještě když je pevně spojeno s dřevěnou podlágou.

△ POZOR

MANIPULACI PROVÁDĚJTE VELMI OPATRNĚ, ZAŘÍZENÍ ZDVIJEJE POUZE DO MINIMÁLNĚ POTŘEBNÉ VÝŠKY, ZABRÁNTE JEHO ROZKÝVÁNI, ROZKMITÁNI A NEBEZPEČNÉM VYCHYLENÍ ZE STABILNÍ POLOHY. Před zdvívánutím zařízení zdvíváním vozidlem nebo jiným zařízením pro přepravu palet se přesvědčte, že vidlice byly rádně zasunuty a vycházejí ven z opačné strany.

ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ PALETY

Pro manipulaci a skladování vyuvažováčky na zemi vyhradte dobré ohraničené a vhodné místo s rovnou podlahou. Po odstranění dřevěné palety přestříhněte stahovací pásky (1), sejměte karton, případnou ochranu a krabiči obsahující dodanou výbavu (2), poté odstraňte šrouby, které dřevěnou paletu připevňují k vyuvažováčce (3), zdvívňte ji a správně umístěte do konečné polohy (4).

△ POZOR

RUČNÍ MANIPULACE A ZDVIHÁNÍ TÉTO VYVAŽOVÁČKY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POUZE ZA POMOCÍ ZDVIŽNÉHO VOZIDLA; PAKU NA ZÁKLADNU VYVÍJEJTE V MÍSTĚ 3 OPĚRNÝCH BODŮ (3); NA JINÉ BODY, JAKO NAPŘ. HLAVU NEBO POLICI K PŘÍSLUŠENSTVÍ, NESMÍ BÝT VYVÍJEN ŽÁDNÝ TLAK.

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ

Toto zařízení musí být umístěno do prostředí splňující následující podmínky:

- Je udíravána maximálně 90% relativní vlhkost vzduchu a teplota v intervalu od +5 do +45 °C (41 - 113 °F);
- jsou splněny předpisy o protipožární ochraně;
- je zajištěn snadný přístup zejména z boku, zezadu a zezádu nebránící pravidelným zákruskám servisu a udržby a patřičně výměně vzduchu;
- je zabráněno výskytu korozivních/výbušných prachů či plynů v prostředí, ve kterém je vyuvažováčka instalována;
- je zabráněno výskytu vibrací;
- je zajištěno rádné osvětlení prostoru, ve kterém se vyuvažováčka nachází;
- opěrná plocha pod třemi nohami je vodorovná a pevná, neboť jakákoli nerovnost podlahy může ohrozit kvalitu měření.

△ POZOR

BYLY-LI BY ZJÍSTEŇY V OKAMŽIKU INSTALACE JINÉ PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ, NEŽ JSOU PODMÍNKY POPSANÉ VÝše, NEBO MĚLY-LI BY SE V ČASE ZMĚNIT, PŘED PoužITÍM ZAŘÍZENÍ SE OKAMŽITĚ SPOJTE S VÝROBCEM TOHOTO ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPADNOU KONZULTACI K PROBLÉMU.

PŘIPOJENÍ K ROZVODŮM EL. ENERGIE

Před prováděním jakékoli činnosti na tomto zařízení je třeba se přesvědčit, že hlavní elektrický panel, k němuž je připojeno, je bezpečně uzemněn a opatřen vhodnou ochranou požadovanou předpisy platnými v zemi, ve které se toto zařízení instaluje. Zdířka, k níž se vyuvažováčka připojuje, musí být vybavena bezpečnostním vypínačem kalibroványm na hodnotu 4 A (230V) nebo 8A (115V), který musí být nadimenzován tak, aby unes absorbovaný výkon až do maximální hodnoty 1,1 kW. Zkontrolujte, zdaž napětí a frekvence v systému odpovídají hodnotám uvedeným na štítku vyuvažováčky. Vyuvažováčka se dodává s jednofázovým kabelem, ke kterému se podle příslušných předpisů vypořádává koncová vidlice. V případě, kdy nelze provést připojení jinak než prodlužovacím kabelem, průřez vodičů má klešnotu pod 2,5 mm². Prodlužovací kabel je třeba umístit tak, aby netvořil žádnou překážku nebo nebyl zdrojem žádného nebezpečí.

△ POZOR

PŘIPOJENÍ K JEDNOFAZOVÉ SÍTI NEMÍ BÝT NIKDY PROVEDENO MEZI FÁZÍ A UZEMNĚNÍM. NÝBRŽ MEZI FÁZÍ A NULOVÝM VODÍČEM! JE PŘÍSNE ZAKÁZÁNO VYVAŽOVÁČKU ZAPÍNAT, POKUD NA NÍ NENÍ PROVEDENO ÚČINNÉ UZEMNĚNÍ PODLE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ UVEDENÝCH V PLATNÝCH NORMÁCH. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ TECHNICKÝ PERSONÁL, KTERÝ JE RÁDNĚ VYSKOLEN K TOMU, ABY PRACOVÁL PODLE EVROPSKÉ SMĚRNICE CEI EN 50110-1 (NFPATE-2004 SECTION 400.11).

PŘIPOJENÍ K ROZVODŮM VZDUCHU

V případě, kdy je vyuvažováčka vybavena rozvody vzduchu, je třeba ji připojit k rozvodům vzduchu sláčeného na 7/10 barů. Připojka sláčeného vzduchu se nachází na zadní části zařízení. Sláčený vzduch musí být v každém případě čistý a suchý. Připojení trubek k přípojkám musí být provedeno rádně vyškoleným personálem.

PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY (POO)**△ POZOR**

BEHEM INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ VYVAŽOVACÍHO ZAŘÍZENÍ JE PŘÍSNE ZAKÁZÁNO TYTO ČINNOSTI PROVÁDĚT BEZ NÍŽE UVEDENÝCH PROSTŘEDKŮ.

Níže uvedené pokyny shrnují prostředky osobní ochrany, které je třeba používat: bezpečnostní obuv s prýžovou podešví a vyztuženou špicíkou (norma EN345) (ANSI Z41-1991) (OSHA, 1910.136), ochranné rukavice (norma EN388) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), brýle (norma EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) a pracovní oděv (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). Personál určený pro práci s vyuvažováčkou nebo ten, který se bude v její blízkosti nacházet, nesmí používat oděv s pláňavými rukavami, pásky, opasky, náramky nebo jinými částmi, které by mohly být zdrojem nebezpečí. Z tohoto důvodu musí být i dlouhé vlasy svázaný a sepnutý.

ZBYTKOVÁ RIZIKA

Za zbytkové riziko se považuje potenciální nebezpečí, které nelze zcela nebo zčásti odstranit a které může být důvodem vzniku škod na personálu obsluhy, pokud by byla práce prováděna nesprávným způsobem.

- Věnujte maximální pozornost poloze rukou v místech uvedených na obrázku, neboť můžete dojít k usknutí prstů během zablokování kola na trnu (6).
- Při návazání a sundávání pneumatiky věnujte zvýšenou pozornost, aby nemohlo dojít k případnému pádu pneumatiky a úrazu nohou (7).
- V pracovní oblasti vyuvažovacích zařízení vybavených zdvíváním se hodnoty po jejich zobrazení na displeji automaticky uloží do paměti.

Nastavte nominální ŠÍRKU, bežně uváděnou na ráfku kola, nebo říšku „b“ zjistěte posuvným měřítkem, které je součástí výbavy (13). Tuto činnost neprovádějte, pokud je vyuvažováčka vybavena automatickým zjištováním šírky.

Spuštění provedte posunem ochrany před stříkáním, tam, kde je přítomna, dolů a stiskněte tlačítko START .

Kolem pohybujte ručně až do správné úhlové polohy zjištěné na testované straně. displej zo brazi zjištěné odchylky (14).

Nastavte závaží (14).

LIKVIDACE

Unijní směrnice 2002/96/ES (US H.R. 2420), přijatá v Itálii vyhláškou č. 151 ze dne 25. července 2005, stanovuje výrobcom a uživatelům elektrických a elektronických zařízení celou řadu povinností týkajících se sběru, zpracování, recuperace a likvidace odpadu (15).

Pro další informace viz úplné znění příručky.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Afbalancéringsmaskine til dæk til biler, lastbiler, varevogne, 4-hjulstrækkere, motorcykler og scootere. Maskinens projektering og konstruktion er udført i overensstemmelse med EF-standarderne, som det fremgår af det vedlagte bilag, under hensyntagen til normal brug, og den der rimeligt kan forudsættes. Maskinen er udelukkende projekteret og konstrueret til den brug, der er nævnt i denne brugsvejledning. Det er under ingen omstændigheder tilladt at anvende den til andre formål eller på andre måder.

STØJEMISSION

Maskinens støjemission, målt i tompgang, holder sig på et konstant niveau på under 70 dB(A).

FLYTNING

Flytningen, der foretages mens maskinen stadig er fastgjort på træpallen, skal udføres af personale med en passende uddannelse, som er iført personlige værnemidler.

△ GIV AGT!

FLYT MASKINEN MEGET FORSIGTIGT, VED AT LØFTET DEN MINDST MULIGT, OG UNDGÅ FARLIGE SVINGNINGER, HÆLDNINGER OG BALANCEFORSKYDNINGER.

Før apparatet løftes med gaffeltruck eller paralleløfter, skal man sikre sig, at gaflerne er korrekt placeret, og at de stikker ud på den modsatte side.

FJERNELSE AF PALLEN

Før løft og ned sætning på gulvet af maskinen, skal man klargøre et afgrenset og passende område med jævn gulv. For at fjernne pallen skal man skære remmen (1) over, tage kartonet af, og fjerne den medfølgende kasse og den eventuelle beskyttelse (2). Herefter skrues skruerne, der fastgør maskinen (3) til pallen ud, og den løftes og placeres korrekt i den endelige position (4).

△ GIV AGT!

MANUEL FLYTNING OG LØFT AF MASKINEN SKAL UDFØRES MED HJÆLP FRA EN GAFFELTRUCK. TAG VED PÅ SOKLEN UD FOR DE 3 STØTTEPUNKTER (3). ANDRE PUNKTER, HERUNDER HOVEDET OG VÆRKTØJSHOLDEPLADEN MÅ UNDER INGEN OMSTÅNDIGHEDER FORCERES.

OMGIVELSERNES EGENSKABER

Apparatet skal placeres under hensyntagen til de følgende betingelser:

- maksimalt 90% relativ luftfugtighed, en temperatur på mellem + 5 og + 45 °C (41 til 113 °F);
- overholdelse af brandsikringsreglerne;
- nem adgang forfra, bagfra og fra siden for at de periodiske service- og vedligeholdelsesindgreb nemt kan udføres, og for at sikre en tilstrækkelig luftcirkulation;
- totalt fravær af korrosivt/eksplosivt farligt stov i omgivelserne, hvor apparaturet er monteret;
- der må ikke være vibrationer;
- der skal være god belysning i området hvor maskinen er placeret;
- jævn støtteflade, der ikke er elastisk, og som støtter alle tre foder, idet man skal være opmærksomhed på, at hvis maskinen ikke står lige, kan det påvirke kvaliteten af målingerne.

△ GIV AGT!

SÅFREMTE DER UNDER INSTALLERINGEN KONSTATERES ANDRE OMGIVELSESBETINGELSER, END DE HER NÆVNT, ELLER SÅFREMTE DE ÆNDRES MED TIDEN, SKAL MAN, FØR MASKINEN TAGES I BRUG, KONTAKTE FABRIKANTEN VEDRØRENDE DE NØDVENDIGE KONTROLLER.

STRØMTILSLUTNING

Før et hvilket som helst indgreb udføres, skal man sikre sig, at elskabet, som apparaturet tilsluttes, har en sikker jordforbindelse og en passende beskyttelse, som foreskrevet af gældende lovgivning i landet hvor apparatet er installeret. Stikket, som maskinen tilsluttes, skal have en langsomt fungerende sikkerhedsafbryder indstillet til 4 A (230V) eller 8 A (115V), og det skal have en størrelse, der sikrer den absorberede effekt, indtil maksimalt 1,1 kW. Kontroller, at netspændingen og frekvensen svarer til værdierne, der er angivet på apparaturets mærkat. Maskinen leveres med en enkeltfaseledning, hvortil der er forbundet et stik i overensstemmelse med standarderne. Såfremt man ikke kan undgå at anvende en forlængerledning, må ledningernes tværsnit ikke være på under 2,5 mm². Forlængerledningen skal placeres, så der ikke er risiko for at snuble over den.

△ GIV AGT!

FORBINDELSEN TIL NETNET MED ENKELT FASE SKAL UDFØRES MELLEM FASE OG NEUTRAL, ALDRIG MELLEM FASE OG JORD! DET ER STRENGT FORBUDT AT TÆNDE MASKINEN UDEN EN EFFEKТИV JORDFORBINDELSE, DER ER UDFØRT I OVERENSSTEMMELSE MED DE TEKNISCHE SPECIFIKATIONER I DEN GÆLDENDE STANDARD. UNDER ALLE OMSTÅNDIGHEDER MÅ DEN ELEKTRISCHE TILSLUTNING UDELUKKENDE UDFØRES AF SPECIALISERET TEKNISK PERSONALE, SOM ER OPLÆRT TIL AT ARBEDE I OVERENSSTEMMELSE MED DET EUROPÆISKE DIREKTIV CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 AFSNIT 400.11).

TRYKLUFTTILSLUTNING

Såfremt maskinen er udstyret med et trykluftsanlæg, skal den forsynes med trykluft ved 7/10 bar. Trykluftkoblingen sidder på maskinens bagside. Trykluften skal være ren og tør. Tilslutningen af slangerne og samlestykkerne skal udføres korrekt af personale med en passende uddannelse.

INDIVIDUELLE VÆRNEMIDLER**△ GIV AGT!**

UNDER INSTALLATION OG DRIFT AF MASKINEN ER DET STRENGT FORBUDT IKKE AT VÆRE IFØRT DE NEDENFOR ANFØRTE VÆRNEMIDLER

De følgende indikationer opsummerer de værnemidler, man skal være iført: sikkerhedssko med gummisål og forstærket tå (standard EN345) (ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), beskyttelseshandsker (standard EN388) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), briller (standard EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) og arbejdstøj (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). Personølet, der skal stå for maskinens drift og/eller opholde sig i området omkring maskinen, må ikke være iført tøj med løse ærmer, snore, bælter, armbånd eller andre dele, der kan være farlige.

Af samme årsag skal langt hår være sat op.

TILBAGEVÆRENDE RISICI

Med tilbageværende risici menes en potentiel fare, der ikke kan eliminieres eller delvist eliminieres, og som kan medføre skader på operatøren, hvis denne anvender forkerte arbejdsmønstre.

- Væn opmærksom på håndernes placering i områderne vist på figuren, fordi man risikerer at få klemt fingrene under hjulets fastgøring på spindlen (6).
- Pas på ikke ved et uheld at få klemt fodderne under påsætning og aftagning af dæk (7).
- For maskiner med løfteanordning må man ikke opholde sig i arbejdsmrådet, mens denne løfter og sænker sig, idet der kan være risiko for klemning (8/9).

BRUG

Tryk på kontakten på apparatets venstre side for at tænde for afbalancéringsmaskinen.

△ GIV AGT!

CENTRERINGSSYSTEMET (FLANGE) SKAL ALTID VÆRE RENT; SNAVS KAN HAVE INDFLYDELSÉ PÅ AFBALANCERINGS PRÆCISIEN.

- Sæt keglen på akslen og stram hjulet med drejehåndtaget eller den medfølgende mufte (10).
- Indstil AFSTANDEN «a» mellem hjulets inderseite og maskinen. Til denne handling skal man anven de skydelærene på maskinen (11).
- Indstil den nominelle DIAMETER «d» skrevet på dækket. Såfremt maskinen er udstyret med automatisk skydelære, skal den tages ud, og placeres præcis der hvor man vil påsætte modvægten (12). I dette tilfælde gemmes målingerne automatisk efter visning på displayet.
- Indstil den nominelle BREDEDE, der normalt er skrevet på fælgen, eller mål bredden «b» med den medfølgende skydelære til udvendig måling (13). Skal ikke udføres, hvis maskinen er udstyret med automatisk breddemåling.
- For at starte processen skal man sænke stænkbeskyttelsesanordningen, hvis til stede, og trykke på START-knappen.
- Bevæg hjulet manuelt indtil den korrekte vincelposition vises, for den side der undersøges. Displayet viser den aktuelle balance (14).
- Påsæt modvægte (14).

BORTSKAFFELSE

Fællesskabets direktiv 2002/96/EF (US H.R. 2420), der har retsgrundlag i Italien med lovdekretnr. 151 af 25. juli 2005, har pålagt producenter og brugere af elektriske og elektroniske apparater en række forpligtelser vedrørende indsamlings-, behandlings- og bortskaffelse (15).

For yderligere oplysninger henvises til den komplette brugervejledning.

YLEISTÄ

Tasapainotuskone autojen, kuorma-autojen, kevyiden hyötyajoneujojen, maastoajoneujojen, moottoripyöröiden ja skoottereiden pyörile.

Kone on suunniteltu ja valmistettu EY-normien (liitteenä) mukaisesti koneen tavanomaiseen ja tarkoitettu käyttö huomioonottoon.

Kone on suunniteltu ja valmistettu ainoastaan käytööhjeessä mainittuun käyttötarkoitukseen. Kaikenlainen muu käyttö on ehdottomasti kielletty.

ILMAMELUPÄÄSTÖ

Kuormittamattoman koneen äänimelu on alle 70 dB (A).

KONEEN SIIRTÄMINEN

Konetta saa siirtää vain asianmukaisesti koulutettu ja henkilökohtaisia suojaravusteita käyttävä henkilö.

Kone on oltava siirtämisen aikana kiinni puualustassa.

△ HUOMIO

SIIRRÄ HYVIN VAROVASTI. VÄLTÄ SEN NOSTAMISTA JA VARO, ETTEI SE PÄÄSE VAARALLISESTI HEILUMAAN, HORJUMAAN TAI MENETÄ TASAPAINOAAN.

Varmista ennen koneen nostamista nosto- tai haarakatrukilla, että haarakat on asetettu paikoilleen oikein ja että ne tulevat ulos toiselta puolelta.

ALUSTAN IRROTTAMINEN

Etsi koneelle sopiva rajaattu sijoituspaikka, jossa lattia on tasainen. Irrota alusta seuraavasti: leikkaa kiinnikkeet (1), poista pahvi, pakauslaatikko ja mahdollinen suojaamateriaali (2), irrota koneen kiinnitysruuvit (3), nosta kone ja laske se lopulliseen sijoituspaikkaansa (4).

△ HUOMIO

KÄYTÄ AINA NOSTOTRUKKIA, KUN SIIRRÄT TAI NOSTAT KONETTA KÄSIN. NOSTA KONE ALUSTA KOLMESTA TUKIKOHDASTA (3). MUITA KOHTIA, KUTEN KONEEN YLÄOSAA TAI TARVIKEKOTELOA, EI SAA KUORMITTAA.

HYVÄ SΙΟΙΤΟΥΠΑΙΚΑ

Kone on sijoitettava seuraavat ehdot täytävästi paikkaan:

- suhteellinen enimmäiskosteus 90 % ja lämpötila välillä + 5 ÷ + 45 °C (41 ÷ 113 °F);
- paloturvallisuusmääräyskieli on noudataan;
- koneeseen päästään helposti käsiksi edestä, sisusta ja takaa, jotta määräaikaishuolto- ja ylläpitotoimenpiteet onnistuvat helposti ja asianmukainen ilmanvaihto on taatu;
- koneen sijoitustila on täysin puhas pölystä ja syövyttävistä/tulenaroista kaasuuista,
- kone ei voi pääse tärsemään,
- alue on hyvin valaistu,
- koneen kolme jalkaa ovat hyvin kiinni tasaisessa ja kovassa lattiassa, epätasainen lattiavaikuttaa mittaustulosten laatuun.

△ HUOMIO

JOS ASENUSHETKELLÄ HUOMATAAN, ETTEI SΙΟΙΤΟΥΠΑΙΚKA TÄYTÄ KAIKKIA EHTOJA TAI JOS SΙΟΙΤΟΥΠΑΙKAN OMINAISUUDET MUUTTUVAT AJAN MYÖTÄ, ON ENNEN KONEEN KÄYTΤÄÄ OTETTAVA HETI YHTEYTÄ VALMISTAJAAN TILANTEEN TARKASTAMISEKSI.

SÄHKÖLIITÄNNÄT

Ennen mitään toimenpiteitä on varmistettava, että sulaketaulu, johon kone liitetään, on kytketty turvaliistiseen maadoitettuun ja asianmukaiseen, asennusmaassa voimissa olevien määräysten mukaisesti suojuuttuun sähköpöriin. Pistokkeessa, johon kone liitetään, on oltava suoratoiminen varmuuskatkaisin, jonka maksimivirta on 4A (230V) tai 8A (115V), ja sen on oltava mitoitettu niin, että se kestää 1,1 kW:n enimmäistätehön. Tarkista, että verkkojänitite ja taujuus vastaavat koneen kilvens annettuja arvoja. Koneen mukana toimitetaan yksivaihekapeli, johon on liitetään määräysten mukainen liitin. Jos jatkojohdon käytöllä on väälttämättöni, johtojen leikkauksesta on oltava vähintään 2,5 mm². Jatkojohdon on sijoitettava niin, ettei se estä kulkua tai aiheuta vaaratilanteita.

△ HUOMIO

YKSIVAIHEVERKKOON LIITTÄMINEN TAPAHTUU AINA VAIHEN JA NOLLAN VÄLLÄ, EI KOSKAAN VAIHEN JA MAAN VÄLLÄ! KONEEN KÄYNNISTÄMINEN OHDETTOMASTI KIELLETTY, ELLEI KONE OLE KUNNOLLA LIITETY TÄMÄDÖTTETTUUN LIITTÄNTÄÄ VOIMASSA OLEVIVEN TEKNISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. JOKA TAPAUKSESSA SÄHKÖLIITÄNNÄT SAA TEHDÄ VAIN PÄTEVÄ TEKNINEN HENKILÖKUNTA, JOLLA ON ASIANMUKAINEN VALMENNUS TOIMENPITEIDEN SUORITTAMISEKSI EUROOPPALAISEN STANDARDIN CEI EN 50110-1 MUKAISESTI (NFPA70E-2004 SECTION 400.11).

PAINEILMALIITÄNNÄT

Jos koneessa on paineilmajärjestelmä, on käytettävä paineelman tason oltava 7/10 baaria. Paineilmapiistoke sijoitetaan koneen takaosaan. Paineelman on oltava ehdottomasti puhdasta ja kuivaa. Putki ja letkuun asentaminen on teetettävä asianmukaisen koulutuksen saaneilla ammattiasonajalla.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET**△ HUOMIO**

KONEEN ASENUUKSEN JA KÄYTÖN AIKANA OHDETTOMASTI KÄYTETTÄVÄ EDELLÄ MAINITTUJA SUOJAVARUSTEITA.

Käytettävät henkilökohtaiset suojavarusteet ovat: kumipohjalla ja vahvistetulla kärjellä varustetut turvajalkineet (EN 345) (ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), suojakäsinet (EN 388) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), suojalaisit (EN 166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) suojavaatteet (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). Konetta käytetään tai koneen lähistöllä kulkeva henkilökunta ei saa käyttää vaatteita, joissa on leveät lahekset tai hihat, lenkkeit, vöitä, rannerenkaita tai muita osia, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteen. Samasta systä pitkät hiukset on pidettävä kiinni.

JÄÄNNÖRISKIT

Jäännösriskit tarjotetaan mahdolista vararaa, jota ei voida kokonaan tai osittain välttää ja joka voi mahdoliseksi aiheuttaa käyttäjälle vahinkoa, jos konetta käytetään asiattomasti.

- Kiinnitä huomiota käsien asentoon kuvaavaa osoitettaisesta kohdissa, koska sormet voivat jäädä välin, kun pyörä kiinnittyy koneen akselliin (6).
- Voro, etteivät jalat jää välin, kun asennat ja irrotat pyörää (7).
- Nostimella varustettujen ajoneuveiden kohdalla pysy kauempaan koneen työalueesta, koska ajoneuvon noston ja laskun aikana syntyy litistymisvaara (8/9).

KÄYTÄTÖ

Käynnitä tasapainotuskone painamalla sivulla olevaa kytktäntä.

△ HUOMIO

KESKITYSJÄRJESTELMÄN (LAIPPA) ON OLTAVA KOKO AJAN PUHDAS; MAHDOLLINEN LIKI VOI VAIKUTTAA TASAPAINOTUSKONEEN TARKKUUTEEN.

- Aseta kartio akseliin ja lukitse pyörä kiinnityssilmukalla tai muhvilla (10).
- Aseta pyörän sisäosan ja koneen välinen ETÄISYYS "a". Käytä apuna koneen mukana toimitettua mittauslaitetta (11).
- Aseta pyörän merkity NIMELLISHALKAISJA "d". Jos koneessa on -automaattinen mittauslaitte, aseta se kohtaan, johon korjauspaino halutaan asetettaa (12). Tässä tapauksessa mitat näkyvät näytöllä, minkä jälkeen se tallentuvat automaattisesti.
- Aseta yleensä vanteeseen merkity NIMELLISLEVEYS tai mittaa leveys "b" mittauslaitteella (13). Älä suorita edellistä toimenpidettä, jos kone mittaa leveyden automaattisesti.
- Käynnistä laskekammala roiskesuoja alas, jos asennettu, ja painamalla START-painiketta.
- Käänny pyörää käsiv, kunnes mitattava puoli on oikeassa asennossa. Näytöllä näkyy havaittu epästäspaino (14).
- Aseta korjauspainot (14)

HÄVITTÄMINEN

Europo yhteisön direktiivissä 2002/96/EY (US H.R. 2420), joka on saatettu osaksi Italian lainsäädäntöä 25. heinäkuuta 2005 annetulla asetuksella nro 151, säädetään useista sähkö- ja elektronikkalaitteiden valmistajista ja käyttäjistä koskevista velvoitteista laitteiden keräämiseksi, käsittelyseksi ja havittämiseksi (15).

Lisätietoja täydellisessä käytööhjeessä.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μη κάνημα ζυγοστάθμισης για τροχούς οχημάτων, φορτηγών, ελαφρών εμπορικών οχημάτων, εκτός δρόμου, μοτοποδήλατων και scooter. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της μηχανής εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές CE σύμφωνα με τα συνημένα, λαμβάνοντας υπόψη τη συνήθη χρήση και των λογικών προβλέψιμων. Η μηχανή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε αποκλειστικά για τη χρήση που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Δεν επιτρέπεται, για κανένα λόγο, η χρήση της για σκοπούς ή τρόπους διαφορετικούς.

ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΕΡΙΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Η θυροβότητα της μηχανής, μετρηθείσα σε κενό, διατηρείται σε επίπεδα σταθερά χαμηλότερα των 70 dB(A).

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Η μετακίνηση, που εκτελείται όταν η μηχανή είναι ακόμη στερεωμένη στον ξύλινο πάγκο, πρέπει να γίνεται από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

ΔΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΣΗΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΓΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΙΛΑΡΟΜΗΣΕΙΣ, ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΕΙΑ ΣΩΡΡΟΠΛΑΣ.

Πριν ανασκώσετε τον εξοπλισμό, με ένα ανυψωτικό μέσο ή ένα παλετοφόρο, βεβαιωθείτε ότι οι περόνες είναι δεόντως τοποθετημένες και προεξέχουν στο αντίθετο πλευρό.

ΑΦΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΥ

Για τις εργασίες ανύψωσης και εναπόθεσης στο έδαφος του μηχανήματος, πρετοιμάστε μια κατάλληλη και οριζητημένη περιοχή με επίπεδο δάπεδο. Για την αφαίρεση του πάγκου, κόψτε τα δείσιμα (1), τραβήξτε το χαρόνταν και αφαίρεστε το κούτι που σας παρέχεται και την ενδεχόμενη προστασία (2). Ακολούθως, βγάλτε τις βίδες που το στερέωνται στη μηχανή (3) και ανασκώστε το τοποθετώτας το οποίο στην τελική θέση (4).

ΔΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ. ΚΑΝΤΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΑ 3 ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΕΧΗΣ (3). ΆΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΟΠΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΚΕΦΑΛΗ Ή ΤΟ ΡΑΦΙ ΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΡΖΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί τηρώντας τις ακόλουθες συνθήκες:

- 90% μέγιστη οχετική υγρασία και θερμοκρασία κυμανούμενη μεταξύ 5 °C + 45 °C (41 °F + 113 °F);
- τηρήστε των προδιαγραφών αντιπυρικής προστασίας.
- ευκόλη πρόσθια, πλευρική και οπισθιά προσθασμότητα για να μην δημιουργούνται προβλήματα με τις εργασίες υποστηρίξεως ή περιορισμένης συντήρησης και την κατάλληλη κυκλοφορία αέρα
- πλήρης αποσία κόντευν ή διαβρωτικών/εκρηκτικών αερίων στο περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένο το μηχανήματος
- αποσία κραδασμών
- καλής φωτισμού της περιοχής όπου είναι τοποθετημένο το μηχανήματος
- επιτέλος επιφάνεια αποθέσεως, με ελαστική και πάντα απέναντι των πτυσίδων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ανωμαλίες του δαπέδου μπορούν να διακυβεύσουν την ποιότητα της μέτρησης.

ΔΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΝΔΕΔΙΓΜΕΝΗ, Η ΑΝ ΑΥΤΕΣ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΑ ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΟΓΟΥΣ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, απαιτείται να βεβαιωθείτε ότι ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας, στον οποίο θα συνδέθει η συσκευή, διαθέτει ασφαλή σύνδεση στο κύκλωμα γείωσης και κατάλληλη προστασία, όπως απαιτείται από την ισούσιαν νομοθεσία στη χώρα εγκατάστασης της συσκευής. Η πρίζα στην οποία θα συνδέθει το μηχανήματα θα πρέπει να διαθέτει διακόπτη ασφαλείας αργής αντίδρασης, βαθμονομημένος σε 4A (230V) ή 8A (115V) και θα πρέπει να είναι διαστασοδιόρισμένος έτσι ώστε να αντέξει την απόρριψη μονοφασικού 1.1 kW. Ελέγχετε αν η τάση δικύου και η συχνότητα αντιστοιχούν στις τιμές που αναφέρονται στην πινακίδα της συσκευής. Το μηχανήματα παρέχεται με μονοφασικό καλώδιο, στο οποίο συνδέεται ένα βύσμα συμφωνό με τους κανονισμούς. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση προέκτασης, η διάτομη των αγωγών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 2,5 mm². Η προέκταση ποτέ δεν θα πρέπει να μην αποτελεί κίνδυνο ή εμπόδιο.

ΔΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΜΠΟΡΟΦΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ή ΤΟ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ, ΠΟΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝ ΔΕΙΝ ΔΙΑΣΕΤΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ, ΥΑΠΟΙΜΗΝΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΓΟΥΓΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΚΠΑΙΔΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 ΕΝΟΤΗΤΑ 400.11).

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Στην περίπτωση που το μηχανήματα διαθέτει πνευματική εγκατάσταση, απαιτείται η τροφοδοσία του με πεπισμένο αέρα 7/10 bar. Η σύνδεση για τον πεπισμένο αέρα είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος της μηχανής. Ο πεπισμένος αέρας θα πρέπει να οπωσδήποτε καθαρός και ξηρός. Η σύνδεση των σωληνώσεων και των παρόκων θα πρέπει να γίνει σωστά από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΑΠ)

ΔΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΤΗΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Οι ακόλουθες επιπλέοντες ανακεφαλαϊώνουν τις προστατευτικές διατάξεις που θα φοράτε: υποδήματα ασφαλείας με λαστιχένια σόδα και ενισχυμένη μύτη (προδιαγραφή EN345) (ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910,136), προστατευτικά γάντια (προδιαγραφή EN388) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910,138), γυαλά (προδιαγραφή EN166 F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910,133) και ένδυση εργασίας (EN510) (OSHA, 1910,132) (5). Το προστατικό αρμόδιο για να ενεργεί ή και να δέρξεται πλήσιον του μηχανήματος δεν πρέπει να φοράει ένδυση με φαρδιά μανικά, ούτε κορδόνια, ζώνες, βραχιόλια ή άλλα μέρη που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αίσιο κινδύνο. Για τον ίδιο λόγο, ενδεχόμενα μακριά μαλλιά θα πρέπει να είναι μαζεμένα.

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ως διαρκής κίνδυνος εννοείται ένας άνυπνης κίνδυνος, που δεν μπορεί να απαλειφθεί ακόμη και μερικώς, και που θα μπορούσε να προβεί σε ζημιές στον ξεριστή από την επενδύση στη συσκευή.

ΔΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΦΛΑΝΤΖΑ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΟΣ ΚΑΘΑΡΟ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΕΙΔΗΜΑ ΡΥΠΟΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΑΡΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ.

- Δωτούστε προστήση στη θέση των κεριών στις περιοχές που υποδεικνύονται στην εικόνα γιατί, κατά την ασφαλίση του τροχού στην άπτρακτο, θα μπορούσαν να συνθίσουν τα δάκτυλά σας (6).
- Κατά τις εργασίες φρότσωσης εκφρότσωσης του πνευματικού, δώστε προστήση στην κατάλληλη σύνθημα (7).
- Για τη μηχανήματα που διαθέτουν ανυψωτικό, μη στέκεστε στην περιοχή εργασίας επειδή κατά τις φάσεις ανδρών και καθόδου αυτού, μπορεί να υπάρξει κίνδυνος σύνθλιψης (8/9).

ΧΡΗΣΗ

Για να ανάψετε το μηχανήματα ζυγοστάθμισης πατήστε το διακόπτη που βρίσκεται στο διπλανό πλευρό της συσκευής.

ΔΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΦΛΑΝΤΖΑ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΟΣ ΚΑΘΑΡΟ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΕΙΔΗΜΑ ΡΥΠΟΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΑΡΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ.

- Λειτουργήστε τον κάνον στον άξονα και οφέλεστε τον τροχό μέσω του δάκτυλου στερεωτής ή της παρεχόμενης σύζευξης (10).
- Θέστε την ΑΠΟΣΤΑΣΗ «a» μεταξύ του εσωτερικού πλευρού του τροχού και του μηχανήματος. Για τη διέργαση αυτή χρησιμοποιήστε τη σχετική καλύμπη που υπάρχει επί του μηχανήματος (11).
- Θέστε την ονομαστική ΔΙΑΛΜΕΤΡΟ «d» που υποδεικνύεται επί του ελαστικού. Στην περίπτωση που το μηχανήματα διαθέτει αυτόματη καλύμπη, βγάλτε τη κατόπιν τοποθετήστε την ακρίβως όπου θα πρέπει να εφαρμοστεί το διαφορικό βάρος (12). Στην περίπτωση αυτή τα μέτρα αποθηκεύονται αυτόματα μετά την επισήμανση επί της οθόνης.
- Θέστε το ονομαστικό ΠΛΑΤΟΣ, που συνήθως φέρεται στο τσέρκι, ή διαπιστώστε το πλάτος «b» με την καλύμπη που διαθέτει (13). Μην το διενεργείτε αν το μηχανήματα διαθέτει αυτόματη καταργαφή του πλάτους.
- Για τη διενέργεια της εκτινάχσης χαμηλώστε την προστασία από τα πιτσιλίσματα, όπου υπάρκει, και πατήστε το κουμπί START.
- Κινήστε ρειρονακτικά τον τροχό μέχρι την ένδειξη της σωστής γωνιακής θέσης στο υπό εξέταση πλαίνο. Η οθόνη εμφανίζει την καταγραφείσα ανισορροπία (14).
- Εφαρμόστε τα διορθωτικά βάρη (14).

ΔΙΑΘΕΣΗ

Η κοινοτική οδηγία 2002/96/ΕΚ (US H.R. 2420), ενσωματωμένη στην Ιταλία με το νομοθετικό διάταγμα αρ. 151 της 25 Ιουνίου 2005 επέβαλε στους παραγωγούς και στους χρήστες πληκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μια σειρά υποχρέωσεων σχετικών με τη σύλλογη, την επεξγραφή, την ανάκτηση και τη διάσπαση.

Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλεύετε το πλήρες εγχειρίδιο.

PL

UWAGI OGÓLNE

Wyważarka do każdego samochodu osobowego, samochodów ciężarowych, lekkich samochodów dostawczych, samochodów terenowych, motocykli i skuterów. Maszyna została zaprojektowana i skonstruowana zgodnie z wymogami norm WE, jak i wynikającymi z załącznika do formularza, biorąc pod uwagę normalne oraz przewidziane, prawdopodobne użycie maszyny. Maszyna została zaprojektowana i skonstruowana z przeznaczeniem do użytkowania wyłącznie w sposób opisany w niniejszych instrukcjach obsługi. W żadnym przypadku nie zezwala się na użytkowanie maszyny w innym sposobie.

EMISJA HAŁASU

Poziom hałasu powietrznego wytworzony przez maszynę, dokonany przy wartości 70 dB(A).

PRZEMIESZCZANIE

Maszyna powinna być przemieszczana, gdy jest jeszcze zamocowana do drewnianej palety i czynność ta musi być dokonana przed odpowiednio przeszkolonym personel'em, zaopatrzonym w środki ochrony osobistej.

ΔΙΑ ΟΥΔΕΤΗΡΑ

Przez cały czas, kiedy maszyna jest zamocowana do drewnianej palety, musi być przemieszczana zgodnie z poziomem 70 dB(A). UWAGA: PRZESZCZPAC MASZYNE Z DUŻĄ OSTROŻNOŚCIĄ, UNOSZĄC JĄ JEDYNIE NA NAJMNIEJSZĄ NIEZBEDNĄ WYSOKOŚĆĄ I UNIKAJĄC OSCYLOWANIA, PRZECZYLANIA I NIEBEZPIECZNEJ UTRATY RÓWNOWAGI.

Przed przystąpieniem do podnoszenia maszyny przy użyciu wózka podnośnika, zaopatrzonego w uchwyt podnośnika, upewnij się, że wózek jest prawidłowo ustawiony i umieszczony w położeniu, w którym maszyna może być bezpiecznie przenoszona.

ZDJĘCIE PALETY

Przed rozpoczęciem operacji podnoszenia i usypania maszyny, upewnij się, że maszyna jest umieszczona w dźwigu.

Przemeszczenie, w którym maszyna jest zamocowana musi przestrzegać następujących warunków:

- maksymalna wilgotność względna o wartości 90% oraz temperatura zawarta w granicach + 5 °C + 45 °C (41 °F + 113 °F);
- zgodność z przepisami przeciwpożarowymi;
- zapewnienie łatwego dostępu do przedniej, bocznej i tylniej części maszyny, aby umożliwić czynności naprawcze czy regulacyjne oraz konserwację okresową, jak też dostateczną wymianę powietrza;
- całkowity brak pyłów lub gazów korodujących/wybuchowych w pomieszczeniu, w którym maszyna jest zamontowana;
- brak drgan;
- dobre oświetlenie strefy, w której maszyna jest usypana;
- powierzchnia, na której opiera się maszyna musi być pozioma, nie może być elastyczna w pobliżu trzech nóżek wspornych. Należy pamiętać, że różnice poziomu posadzki mogą zakłócić wykonanie tą i jakość pomiarów.

ΔΙΑ ΟΥΔΕΤΗΡΑ

JEŻELI W CHWILI INSTALACJI MASZYNY POMIESZCZENIE NIE SPŁEŃIA POWYŻEJ WYMIESZCZONYCH WARUNKÓW, LUB JEŻELI W CHWILI PODNOŚNIKI WŁAŚCIWYCH CZĘŚCI ULEGNAJĄ ONE ZMIANIE, PRZED UŻYTKOWANIEM MASZYNY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ NIEZWŁOCZNIE Z PRODUCENTEM W CELU PRZEPROWADZENIA NIEZBĘDNYCH KONTROLI.

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Przed wykonianiem jakiejkolwiek czynności jest konieczne upewnienie się, czy główna tablica rozdzielnica, do której urządzenie będzie podłączane dysponuje bezpiecznym uziemieniem oraz odpowiednim systemem ochronnym tak, jak jest to wymagane w kraju użycowania urządzenia. Wytyczka, do której zostanie zamontowana maszyna powinna być wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa o powolnym działaniu, wykalibrowany na 4A (230V) lub 8A (115V) oraz musi być zwymiarowana, aby utrzymać wartość absorbowanej mocy - maksymalnie 1.1 kW. Sprawdzić, czy napłyce sieci oraz częstotliwość odpowiadają wartościom wskazanym na tabliczce znajdującej się na urządzeniu. Maszyna w chwili dostawy jest wyposażona w kabel jednofazowy. Jeżeli zastosowanie przedłużacza jest absolutnie konieczne, jego przekrój nie może być mniejszy niż 2,5 mm². Przedłużacz musi być umieszczony w tym sposobie, by nie przeszkała, ani nie był źródłem niebezpieczeń.

ΔΙΑ ΟΥΔΕΤΗΡΑ

PODŁĄCZENIE DO SIECI JEDNOFAZOWEJ MUSI BYĆ ZAWSZE DOKONYWANE POMIĘDZYM PRZEWODEM FAZOWYM I PRZEWODEM NEUTRALNYM, NIGDY POMIĘDZYM PRZEWODEM FAZOWYM I PRZEWODEM UZIEMIENIEM! BEZWZGLĘDNE ZABRANIA SIE WIĘCŁANIA MASZYNY, GDY BRAK JEST SKUTECZNEGO UZIEMIENIA, WYKONANEGO ZGODNIE Z WYMAGANAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE. W KAŻDYM RAZIE, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYSPECJAL

NOTE GENERALE

Mașina de echilibrat pentru rotile automobilelor, pentru camioane, pentru autovehicule comerciale ușoare, pentru jeep-uri, motociclete și scooteri.

Proiectarea și construirea mașinii se face în conformitate cu normele CE astăzi ilustrat în modulul atașat, ținându-se cont de uzul normal al mașinii sau de cel considerat previzibil.

Mașina a fost protejată și construită exclusiv în scopul citat în manualul său de uz.

Nu este permisă, sub nicio formă, folosirea acesteia în scopuri sau modalități diverse.

EMITEREA DE ZGOMOT AMBIENTAL

Nivelul de zgomot al mașinii, măsurat în gol, se menține la nivele costante inferioare de 70 dB(A).

MANEVRAREA

Mașina ce trebuie efectuată când mașina este încă fixată la bancul de lemn se face de către personal instruit în mod adecvat în acest scop și echipat cu Dispozitive de Protecție Individuală.

⚠ ATENȚIE

A SE MANEVARA CU ATENȚIE MAȘINA RIDICÂND-O DOAR ATÂT CÂT ESTE MINIM NECESAR EVITÂND OSCILAȚII, BALANSĂRI SI INCLINĂRI PERICULOASE.

Înainte de a-ri ridica aparatul cu un motostivitor sau cu un transpalet, asigurați-vă că furcele sunt poziționate în mod adecvat și că acestea sunt îndreptate spre partea opusă.

ÎNDEPĂRTAREA PALETTULUI

Pentru operațiile de ridicare și de depozitare pe podea a mașinii, se stabilește o zonă delimitată și adecvată, cu o podea absolut plată. Pentru îndepărțarea paletului, se taie sururile (1), se îndepărtează cartoul și se scoate din cutia din dotare, eliminând eventuala protecție (2); ulterior, se scot sururuburile care până atunci îl fixau la mașină (3) se ridică și apoi se instalează în mod corect în poziția finală (4).

⚠ ATENȚIE

MANEVAREA SI RIDICAREA MANUALĂ A MASINII TREBUIESC EFECTUATE CU AJUTORUL UNUI MOTOSTIVITOR; FURCILE SE INTRODUC LA BAZA CELOR 3 PUNCTE DE SPRIJIN (3); ALTE PUNCTE, CUM AR FI DE EXEMPLU CAPUL SAU COMPARTIMENTUL PORT-ACCESORIU NU TREBUIE FORTATE ÎN NICIUN CAZ.

CARACTERISTICI AMBIENTALE

Aparatura trebuie instalată respectându-se următoarele condiții:

- 90% umiditate relativă maximă și temperatură cuprinsă între + 5 °C + 45 °C (41 °F + 113 °F);
- respectarea normelor de protecție anti-incendiu;
- accesibilitate frontală rapidă, laterală și posterioară pentru a nu îngreuna operațiile de asistență sau întreținere periodică și o adecvată circulație a aerului;
- totală absență a pulberei sau a gazelor corozive/explozive în ambientul în care este instalat aparatul;
- absență vibrăriilor;
- o bună iluminare a zonei în care se află mașina;
- suprafața de sprijin plană, neelastică și permanentă în corespondență cu trei picioare, ținându-se cont de faptul că denivelările podului pot compromite calitatea măsurării.

⚠ ATENȚIE

ÎN CAZUL ÎN CARE ÎN MOMENTUL INSTALĂRII SE VERIFICĂ CONDIȚII AMBIENTALE DIVERSE DE CELE INDICATE, ORI DACĂ ACESTA SUFERĂ MODIFICĂRI ÎN TIMP, ÎNAINTE DE FOLOSIREA MAȘINII SE CONTACTEAZĂ IMMEDIAT CONSTRUCТОRUL PENTRU VERIFICĂRILE DE RIGOARE.

CONEXIUNE ELECTRICĂ

Înainte de-a executa orice operație, este necesar să vă asigurați că tabloul electric general, la care se leagă aparatul are o conexiune sigură la circuitul de punere la pământ și o protecție adecvată, aşa cum prevede normativa în vigoare în țara în care aparatul este instalată. Priza la care va fi legată mașina trebuie să fie prevăzută cu un intrerupător de siguranță cu acțiune lentă, calibrat la 4 A (230V) sau 8 A (115V) și va trebui să fie dimensionată în așa fel încât să suporte puterea absorbită, până la un maxim de 1,1 kW. Controlați tensiunea rețelei și frecvența care trebuie să corespundă valorilor indicate pe plăcuța aparatului. Mașina trebuie dotată cu cablu monofază, la care se conectă un sticher care să corespundă între totul normativelor. În cazul în care nu se poate evita utilizarea unui prelungitor, lungimea firelor să nu fie sub 2,5 mm². Prelungitorul se poziționează în așa fel încât să nu constituie un pericol să sună un obstacol.

⚠ ATENȚIE

LEGĂTURA LA REȚEUA MONOFAZĂ TREBUIE EFECTUATĂ ÎNTRĘ FAZĂ SI NEUTRU, NICIODATĂ ÎNTRĘ FAZĂ SI PĂMÂNT! SE INTERZICE CU DESĂVÂRSIRE APRINDEREA MAȘINII DACĂ ACEASTA NU È PREVĂZUTĂ CU O INSTALAȚIE EFICIENTĂ DE LEGARE LA PĂMÂNT, REALIZATA DUPA INDICAȚIILE TEHNICE PREVAZUTE DE NORMELE ÎN VIGOARE. ÎN TOATE CÂZURILE, RACORDURILE ELECTRICE TREBUIE EFECTUATE EXCLUSIV DE PERSONAL TEHNIC SPECIALIZAT, AVÂND INSTRUIREA CORESPUNZĂTOARE PENTRU A EFECTUA LUCRARI, ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 SECȚIUNEA 400.11).

LEGĂTURĂ PNEUMATICĂ

În cazul în care mașina este dotată cu o instalație pneumatică, este necesar alimentarea cu aer comprimat de 7/10 bar. Racordul pentru aer comprimat este poziționat în spatele mașinii; în mod obligatoriu aerul comprimat trebuie să fie curat și uscat. Legătura tuburilor și a racordurilor se efectuează în mod corect de către personal specializat.

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ (DPI)**⚠ ATENȚIE**

ÎN TIMP OPERAȚIILOR DE INSTALARE SI UTILIZARE A MAȘINII ESTE ABSOLUT INTERZISĂ ORICE INTERVENȚIE FĂRĂ DISPOZITIVELE INDICATE MAI JOS.

Următoarele semnalizări enumerație de protecție: încălțămintă corespunzătoare de protecție cu talpă de gumă și vârfuri întărite (norma EN345) (ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), mănuși de protecție (norma EN388) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), ochelari (norma EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) și echipamente de lucru (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). Personalul însărcinat să opereze și/sau să tranziteze zona din apropierea mașinii nu are voie să îmbrace haine cu mânci largi, şteruri, curele, brățări sau alte obiecte care pot constitui motiv de pericol. Din același motiv, părul lung trebuie să fie strâns legat.

RISURI REZIDUALE

Prin risc rezidual se înțelege un pericol potential, imposibil de eliminat sau parțial eliminabil, care ar putea provoca daune operatorului dacă se intervine cu metode și practici de muncă incorecte.

- Fiți atenți la poziția mâinilor în zonele indicate în imagine căci, în timpul blocajului roții pe mandrină, există riscul zdrobirii degetelor (6).
- În timpul operațiilor de încărcare desărcăre a pneumaticului, fiți atenți la o posibilă cădere a acestuia pe picioare (7).
- Pentru mașinile dotate cu instalații de ridicare, nu vă opriți în zona de lucru pentru că, în timpul fazelor de urcare și coborâre a acestora, există riscul unei evenuale zdrobiriri (8/9).

UZ

Pentru pornirea echilibratoarei apăsați întrerupătorul aflat în partea stângă a aparatului.

⚠ ATENȚIE

SISTEMUL DE CENTRARE (BRIDA) TREBUIE CURĂTAT ÎN MOD CONSTANT; EVENTUALE REZIDURI DE MIZERIE POT AVEA INFUENȚĂ ASUPRA PRECIZIEI ECHILIBRATORII.

- Introduceți conul pe arbore și strângeți roata cu piulița de fixare sau cu manșonul din dotare (10).
- Fixați DISTANȚA «a» existentă între lătură internă a roții și mașină. Pentru această operație folosiți calibrul special prezent la bordul mașinii (11).
- Fixați DIAMETRUL nominal «d» indicat pe pneumatic. În cazul în care mașina este dotată cu un calibrul automat, acesta se extrage și se poziționează exact unde se dorește aplicarea greutății de corectare (12). În acest caz măsurile vor fi memorizate automat după semantizarea de pe display.
- Fixați LÄRGIMEA nominală, înscrișă pe capac, sau stabiliți lărgimea «b» cu calibrul cu compas din dotare (13). Nu se execută operația dacă mașina este prevăzută cu indicatorul automat al lărgimii.
- Pentru a da startul, coborâți protecția împotriva stropirii, dacă există, și apăsați butonul START.
- Mișcați roata manual până ce se indică poziția corectă unghiulară pe latura examinată. Display-ul vizualizează dezechilibru identificat (14).
- Aplicați greutățile de corectare (14).

ELIMINARE

Directiva comunitară 2002/96/CE (US H.R. 2420), introdusă în Italia prin decretul legislativ nr. 151 din 25 iulie 2005, a impus producătorilor și utilizatorilor de aparaturi electrice și electronice o serie de măsuri legate de strângerea, tratarea, recuperarea și eliminarea acestora (15).

Pentru mai multe informații consultați manualul complet.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

Využívacie stroje pre kolesá osobných automobilov, dodávok, ľahkých nákladných vozidiel, terénnych vozidiel, motocyklov a skútrov.

Stroj bol navrhnutý a vyrobrený v súlade s požiadavkami predpisov ES, ako potvrdzuje priložený formulár, pričom netreba zabudnúť, že to platí pri bežnom a určenom používaní stroja.

Stroj bol navrhnutý a vyrobrený výhradne na účely uvedené v Návode na používanie.

V žiadnom prípade sa nepovoluje jeho používanie na iné účely alebo iným spôsobom.

INTENZITA HLUKU

Intenzita hluku, meraná pri chode naprázdno, sa udržiava na stálych hodnotách, ktoré nepresahujú 70 dB(A).

PREMIESTNENIE

Stroj sa smie premiestňovať, iba keď je upyneň a drevenej palete, operáciu smie vykonať iba primérane vyskolený personál, vybavený vhodnými prostriedkami individuálnej ochrany.

⚠ POZOR

STROJ PREMIESŤŇUJE VELMI OPATRNÉ, PRIČOM HO DVÍHAJTE IBA DO MINIMÁLNEJ NEVÝHNUTNÉJ VÝŠKY, PREDCHÁDZAJE OSCILÁCIAM, KÝVANIU A NEBEZPEČNEJ NEROVNOVÁHE.

Pred nadvhnutím zariadenia pomocou vysokozdvížného voziska alebo premiestňovača paliet sa uistite, že vidlice sú správne umiestnené a vytáčajú na opačnej strane.

ODSTRÁNENIE PALETY

Pri operáciach dvihania a uloženia stroja na zem pripravte vhodný ohrazený priestor, s pevnou a vodorovnou podlahou. Pri odstránení palety odrezte pásky (1), stiahnite kartón a odstráňte dodanú škatulku a pripadne ďalšie ochranné prvky (2); následne odstráňte skrutky, ktoré upevňujú paletu k stroju (3) a nadvhnite, uložte stroj do konečnej polohy (4).

⚠ POZOR

MANUÁLNE PREMIESŤŇOVANIE A DVÍHANIE STROJA S A SMIE VYKONÁVAŤ IBA ZA POMOCÍ VYSOKOZDVÍŽNÉHO VOZÍKA, NADVHNITE STROJ V 3 OPORNÝCH BODOCH (3); INÉ BODY, AKO HLAVICA ALEBO PLOŠINA PRÍSLUŠENSTVA SA NESMÚ V ŽIADOM PRÍPADE NAMÁHAT.

CHARAKTERISTIKY PROSTREDIA

Strojové zariadenie sa musí umiestniť za dodržania nasledujúcich podmienok:

- maximálna relativná výška vzduchu 90% a teplota v rozmedzi + 5 °C + 45 °C (41 °F + 113 °F);
- dodržanie protipozitívných predpisov;
- pohodlný prístup spredu, na boku a zadu, aby nič neprekážalo výkonu opráv, pravidelnej údržbe a správemu prúdeniu vzduchu;
- úplná neprítomnosť prachu a korozívnych/výbušných plynov v prostredí inštalácie stroja;
- neprítomnosť vibrácií;
- dobré osvetlenie prostredia, v ktorom je stroj umiestnený;
- rovný povrch pri umiestnení, nepružný, pričom sa oň musia opierať tri nohy, pričom netreba zabudnúť, že nerovnosť podlahy môže ohrozíť kvalitu merania.

⚠ POZOR

V PRÍPADE, ŽE BY SA PRI INŠTALÁCII ZISTILI PODMIENKY PROSTREDIA ODOLIŠNÉ OD POPÍSANÝCH ALEBO AK ČASOM DOŠLO K ZMENÁM, PRED POUŽITÍM STROJA BUDÉ TREBA OKAMŽITE KONTAKTOVAŤ VÝROBCU A VYZIADAŤ SI OD NEHO PRÍSLUŠNÉ POKYNY.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

Pred vykonaním akejkoľvek operácie bude nevyhnutné uistíť sa, že rozvodová elektrická skriňa, ku ktorej bude strojové zariadenie zapojené, je zapojená k správne uzemnené sieti a je primerane chránená, v súlade s platnými predpismi v krajinе, v ktorej je zariadenie naistenované. Zásuška, ku ktorej bude stroj zapojeny, bude musieť byť vybavená bezpečnostným spináčom s pomalou aktiváciou, tarovaný na 4 A (230V) alebo 8 A (115V) a bude musieť znieсти maximálny príkon stroja, až maximálne 1,1 kW. Skontrolujte, či napäťie a kmitočet siete zodpovedajú hodnotám uvedeným na štítku strojového zariadenia. Stroj sa dodáva s jednofázovým káblom, ku ktorému je zapojená zaštrukturujúca platný normám. V prípade, že je nevyhnutné použiť predložovací kábel, priezor vodičov nesmie byť menší ako 2,5 mm². Predložovaci kábel treba uložiť tak, aby nepredstavoval nebezpečenstvo alebo prekážku.

⚠ POZOR

ZAPOJENIE K JEDNOFÁZOVI SIETI SA MUŠI UROBIŤ MEDZI FÁZOU A NULAKOM, NIKDY MEDZI FÁZOU A UZEMNENÍM! JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ ZAPNÚŤ STROJ, AK NIE JE SPRÁVNE UZEMNENÝ, ZA DODRŽANIA SPECIFICKÝCH PLATNÝCH TECHNICKÝCH NORIEM A PREDPISOV. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE MUŠI VÝŽDY VYKONÁVAŤ VÝHRADNE KVALIFIKOVANÝ TECHNIK PRIMERANE ZAŠKOLENÝ NA VYKONÁVANIE PRÁC PODLA EUROPÉSKIEJ SMERNICE CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 ČASŤ 400.11).

PNEUMATICKÉ ZAPOJENIE

V prípade, že je stroj vybavený pneumatickým zariadením, bude nevyhnutné napájať ho stlačeným vzduchom 7/10 bar. Pripojka stlačeného vzduchu sa musí nachádzať na zadnej strane stroja; stlačený vzduch musí byť úplne čistý a suchý. Zapojenie rúrok a pripojok musí byť urobené v súlade s predpismi, pričom zapojenia musí urobiť primerane zaškolený personál.

PROSTREDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY (PIO)**⚠ POZOR**

POČAS ÚKONOV INŠTALÁCIE A POUŽIVANIA STROJA JE POVINNÉ POUŽIVAŤ DOLU UVEDENÉ PROSTREDKY. V nasledujúcich pokynoch sú uvedené ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať: protiúrazová obuv s gumenou podrážkou a zosilnenou špiczkou (norma EN345) (ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), ochranné rukavice (norma EN388) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), okuliare (norma EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) a ochranný odev (EN1510) (OSHA, 1910.132) (5). Pracovníci určení na prácu so strojom a/alebo ktorí budú prechádzať v blízkosti stroja, nesmú nosiť odevy s volnými rukávmi, opasky, šnúrky, náramky alebo iné časti šiat, ktoré by mohli byť zdrojom rizika. Z uvedeného dôvodu sa nesmú nosiť ani rozpustené dlhé vlasy.

ZVÝŠKOVÉ RIZIKÁ

Zvýškové riziko znamená potenciálne nebezpečenstvo, ktoré sa nedá odstrániť ani čiastočne odstrániť a ktoré by mohlo spôsobiť úraz pracovníka pri nesprávnom pracovnom postepe alebo nedodržaním predpisanych metod.

- Dávajte pozor na polohu rúk v oblastiach indikovaných na obrázku, pretože počas zablokovania kolesa na vretene by mohlo dojsť k pomíľaženiu prstov (6).
- Počas úkonov nakladania a vykládania pneumatiky dávajte pozor na náhodné pomíľaženie nôh (7).
- U strojov vybavených dvojhádziacim nestojte v prácovnom priestore, pretože počas dvojania a klesania hrozí nebezpečenstvo pomíľaženia (8/9).

POUŽÍVANIE

Na umožnenie prístupu k využívaciemu stroju stlačte vypínač nachádzajúci sa na ľavej strane strojového zariadenia.

⚠ POZOR

SYSTEM CENTROVANIA (PRI'RUBA) MUŠI BYŤ NEPRETRÍZITE ČISTÝ; PRÍPADNÉ ZVÝŠKY ŠPINY MÔŽU OVPLÝVNIŤ PRESNOSŤ VYVÁŽENIA.

- Vsunte kuzél na hriadeľ a upyneň koleso pomocou prírubu alebo dodanou objímou (10).

• Nastavte VZDIALENOSŤ «a», ktorá je medzi interným okrajom kolesa a strojom. Pri tejto operácii použite príslušný kalibér, ktorý je na straní (11).

• Nastavte nominálnu PRIEMER «d» uvedený na pneumatike. V prípade, že je stroj vybavený automatickým kalibrom, vytiahnite ho a umiestnite presne tam, kde sa aplikuje korekčné závažie (12).

• V takom prípade sa miery automaticky uložia do pamäti po signalizácii na displeji.

• Nastavte nominálnu ŠÍRKU, ktorá je bežne uvedená na obrúci alebo odmerajte šírku «b» dodaným rozprerným kalibrom (13). Nevykonávajte, ak je stroj vybavený automatickým zisťovacím displejom ŠÍRKY.

• Aby ste spustili proces, znížte chránic proti vystrekovaniu a stlačte tlačidlo START.

• Kolesom pohybujte manuálne, až kým sa nedosiahne indikácia správnej uhlovnej polohy na meranom boku. Na displeji sa zobrazí zistená nerovnováha (14).

• Aplikujte korekčné závažia (14).

LIKVIDÁCIA

Európska smernica 2002/96/ES (US H.R. 2420), implementovaná v Taliansku legislativnym dekrémom č. 151 z 25. júla 2005, predpisuje výrobcom a používateľom elektrických a elektronických zariadení povinnosti týkajúce sa ich zberu, spracovania, recyklácie a likvidácie (15).

Podrobnejšie informácie sú uvedené v kompletnom návode.

SL**SPLOŠNE OPOMBE**

Stroj je za uravnoteženje koles avtomobilov, tovornjakov, poltovornjakov, terenskih vozil, motornih koles ter skuterjev.
Ta stroj je bil načrtovan in sestavljen v skladu s standardi ES, kakor je navedeno v priloženem obrazcu, pri čemer imamo v mislih običajno razumno predvideno uporabo.
Stroj je bil načrtovan in sestavljen izključno za uporabo, opisan v uporabniškem priročniku.
Stroj je iz nikakršnega razloga ne uporabljajte za druge namene in postopek.

ODDAJANJE HRUPA V ZRAK

Hrup, ki je bil izmerjen pri praznem stroju, je stalno v območju pod 70 dB(A).

ROKOVANJE

S strojem naj rokujejo primerno usposobljene osebe, opremljene s pripomočki za osebno varnost in povezane z leseno paleto.

△ OPZOZIROLO

ZAPRAVO RAVNAJTE ZELO PREVIDNO, DVIGUJTE JO LE, KOLIKOR JE NAJMANJ POREBNO. OB TEM SE IZGIBAJTE NEVARNU NIHANJU, ZIBANJU TER NERAVNOVESUJU.

Pred dviganjem stroja z viličarjem ali dvigalom za palete se prepričajte, da so vilice pravilno nameščene in da štrlico ven in nasprotno strani.

ODSTRANJEVANJE PALETE

Priprave ustrezni prostor z ravnimi tlemi in ga zarišite, preden stroj dvignite in ga namestite na tla. Za odstranjevanje palete odrezite jermene (1), odstranite karton, škatlo z dodatki in vso zaščito (2); nato odstranite vilace, ki pritrjujejo stroj na paleti (3) ter ga dvignite in namestite v končnem položaju (4).

△ OPZOZIROLO

ROKOVANJE IN DVIGANJE STROJA JE POREBNO IZVESTI S PO MOČJO VILIČARJA. YZVOD NA PODNOŽJU ODGOVARJA 3 PODPORNI TOČKAM (3); PRI OSTALIH TOČKAH, KOT JE GLAVA ALI PLADENJU ZA DODATKE, NE SMETE NA KAKRŠENKOLI NAČIN UPORABLJATI SILE.

ZNAČILNOSTI OKOLJA

Pri nameščanju stroja je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

- 90% relativna vlaga in temperatura med 5 °C in 45 °C (41 °F in 113 °F).
- Upoštevanje urednega v zvezi z gasenjem požara.
- Nemotena dostopnost od spredaj, s strani ter od zadaj zaradi servisnih ali rednih vzdrževalnih del ter zadostnega pretoka zraka.
- Popolna odstopnost prahu ter jedilkih/eksplozivnih plinov v okolju, kjer se nahaja stroj.
- Nobenih vibracij.
- Dobra osvetljenost prostora, kjer se nahaja stroj.
- Ravna neprločna podpora površina, stroj pa naj vedno stoji na svojih treh nogah. Pomnite, da lahko neravnina tlaka vplivajo na kvaliteto meritve.

△ OPZOZIROLO

ČE MED NAMEŠČANJEM UGOTOVITE, DA SE OKOLJSKE RAZMERE RAZLIKUJEJO OD PREDPISANIH ALI DA SE TE PO PRETEKLEM ČASU SPREMINJAJO, PRED UPORABO STROJA TAKOJ STOPITE V STIK Z IZDELovalcem, DA TA IZVEDE PREGLED.

ELEKTRIČNI PRIKLOP

Predej se lotite uporabe, preverite, da je glavna električna omarica na katero je stroj priklopjena, varno povezana z ozemljitvenim vodom in dobro zavarovana, kakor to zahtevajo veljavne uredbe države, v kateri se nahaja stroj. Omrežna vtičnica na katero boste priklopili stroj, mora biti opremljena z varnostnim stikalom za neposredni vklap, kalibriranim na 4 A (230 V) ali 8A (115 V) in mora združiti absorbitano moč do največ 1.1 kW. Prepričajte se, da omrežna napetost in frekvence odgovarjata vrednostim, navedenim na identifikacijski tabeli na stroju. Stroj je dodan enofazni kabel, na katerega je treba priklopiti vtikač, ki je prilagojen standardom. Če se ne morete izogniti uporabi podaljška, naj presek kabla ne znaša manj kot 2.5 mm². Podaljšek mora biti nameščen tako, da no ogroža ali ovira.

△ OPZOZIROLO

POVEZAVA NA ENOFAZNI SISTEM NAJ BO MED FAZNIM IN NEVTRALnim POLOM, NIKOLI PA MED FAZNIM TER OZEMLJITVENIM! V SKLADU S TEHNIČNIM SPECIFIKACIJAMI, KI SE NAVEZEJUJO NA VELJAVNE UREDBE, JE STROGO PREPOVEDANO VKLAPLJATI STROJ BREZ ZADOVOLJIVE OZEMLJITVENE POVEZAVE. V VSAKEM PRIMERU LAJKO PRIKLJUČITEV V ELEKTRIČNO OMREŽJE OPRAVI LE POOBLAŠČENO TEHNIČNO OSEBJE, KI JE USTREZNZO USPOSOLJENO ZA DELO V SKLADU Z EVROPSKO DIREKTIVO CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 ODDELEK 400.11).

PNEVMATSKI PRIKLOP

Če je stroj opremljen s pnevmatskim sistemom, mu je treba dodajati stisnjeni zrak pri 7/10 barih. Povezava za stisnjeni zrak je nameščena na ozadju stroja. Zrak naj bo popolnoma čist in suh. Cevi ter fitinge zanje morajo pravilno priklopiti usposobljene osebe.

PRIPOMOČKI ZA OSEBNO VARNOST (POV)**△ OPZOZIROLO**

NAMESTITEV IN UPORABA STROJA STA STROGO PREPOVEDANI BREZ SPODAJ OMENJENIH PRIPOMOČKOV ZA OSEBNO VARNOST.

Nositi je potrebno naslednje zaščitne pripomočke: Zaščitne čevlje z gumijastim podpolatom in ojačano konico (standard EN345) (ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), zaščitne rokavice (standard EN388) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), varovalna očala (standard EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) in delovna oblačila (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). Osebe, ki nameravajo upravljati stroj in/ali delati v bližini, ne smejte nositi oblačil s širokimi rokavi, vezalk, pasov, zapestnic ali česarkoli, kar bi pomenilo tveganje. Iz istega razloga je potrebno speti dolge lase.

OSTALA TVEGANJA

Ostala tveganja so tista, ki jih ni mogoče v celoti preprečiti ali pa le delno in ki lahko povzročijo poškodbo pri uporabniku, če ta pri delu uporablja neprimerne metode ali postopek.

- Na mestih, označenih na risbi, pazite na položaj rok, ker obstaja med zablokiranjem kolesa na gredi nevarnost vkleščenja vaših prstov (6).
- Med nameščanjem ali odstranjevanjem pnevmatične pazite, da si po nesreči ne poškodujete nog (7).
- Pri strojih z dvigalom ne stojeti na delovnem območju, ker obstaja tveganje za poškodbe med dviganjem in spuščanjem dvigala (8/9).

UPORABA

Za vklop stroja za uravnoteženje koles pritisnite stikalo za vklop na levi strani stroja.

△ OPZOZIROLO

CENTRIRNI SISTEM (ADAPTER) MORA BITI VEDNO ČIST. OSTANKI UMAZANJU LAJKO VPLIVAJO NA TOČNOST URAVNOTEŽENJA.

- Namesteve konico na gred in pričvrstite kolo s pomočjo pritrditve matice spojnega navoja ali priloženega čepa (10).
- Nastavite RAZDALJO »a« med notranjostjo kolesa in strojem. Za ta postopek uporabe relativni merilnik na stroju (11).
- Nastavite nominalni PREMER »d«, ki je naveden na pnevmatiki. Če je stroj opremljen z samodejnim merilnikom, ga potegnite navzven in namestite točno tam, kjer hočete izvesti korekcijo teže (12). V tem primeru se meri, potem ko so prikazane na zaslolu, samodejno shranijo.
- Nastavite nominalno ŠIRINO, ki jo ponavadi navedena na platišču ali izmerite širino »b« s pomočjo priloženega šestila (13). Ne nastavljajte širine, če je stroj opremljen s samodejnim merilnikom širine.
- Pred zagonom pomaknite morebitno začito pred škropljjenjem navzdol in pritisnite gumb za zagon START.
- Med pregleđovanjem premaknite kolo z roko, dokler ni ob strani zaznan pravilni položaj odklona. Zaslonska pokaipa izmerjeno neravnovesje (14).
- Izvedite korekcijo teže (14).

ODLAGANJE

Direktiva ES 2002/96/EC (US H.R. 2420), izvršena v Italiji z zakonsko močjo 151 z dne 25. julija 2005, nalaže proizvajalcem in uporabnikom električne ter elektronske opreme vrsto obvez v zvezi z ravnjanjem z njo, z njenim zbiranjem, povrnitvijo in odlaganjem (15).

Za nadaljnje informacije preglejte ves priročnik.

SV**ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR**

Balansmaskin för däck på fordon, lastbilar, lätt kommersiella fordon, stadsjeepar, motorcyklar och skotrar. Utformningen och tillverkningen av maskinen har utförts i enlighet med de olika CE-standarderna, liksom framgår av den bifogade blanketten, förutsatt att användningen är normal eller förbruk inom gränserna för vad som är rimligt och förtögsägt. Maskinen har utformats och tillverkats endast för den användning som nämns i bruksanvisningen. Det är inte av någon anledning tillåtet att använda den för andra ändamål eller procedurer.

UTSLÄPP AV LUFTBURET BULLER

Maskinen butternivå, som har uppmaxts med tom maskin, håller sig på nivåer som alltid understiger 70 dB(A).

MANÖVRERING

Manövreringen måste utföras när maskinen fortfarande är fastspänd vid trådbänken och endast av personal med lämplig utbildning som är utrustad med personlig skyddsutrustning.

△ VARNING

MANÖVRERA MASKINEN MED HÖGSTA VARSAMHET GENOM ATT LYFTA UPP DEN SÅ LITE SOM MÖJLIGT FÖR ATT UNDRAKA ATT MASKINEN RÖR SIG FRÅN SIDA TILL SIDA, SVÄNGER TILL, ELLER KOMMER I OBALANS. Innan apparaten lyfts upp med hjälp av en lyftvagn eller en gaffelvagn måste du försäkra dig om att gafflarna har placeras rätt och att de sticker ut på den motsatta sidan.

BORTTAGNING AV BÄNK

Vid momenten för lyft och nedsläpp på marken av maskinen, förbered ett avgränsat och lämpligt område med plan golveläggning. För att ta bort bänken, klipp av banden (1), dra av kartongen och ta bort utrustningen i läda och eventuellt skydd (2); ta därefter bort skruvarna som fäster maskinen (3), lyft upp den och placera den korrekt på dess slutliga position (4).

△ VARNING

MANUELL MANÖVRERING OCH LYFT AF MASKINEN MÅSTE UTFÖRAS MED HJÄLP AV EN LYFTVAGN; ANVÄND HÄVSTÄNG FÖR ATT HÄVA UPP BASEN I ANSLUTNING TILL DE 3 HÄVSTÄNGSSTÖDEN (3); ANDRA DELAR, SÅsom EXEMPLVIS HUVUDET ELLER TILLBEHÖRSSLIVEN FÄR INTE FORCERAS PÅ NÄGOT SÄTT.

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR

Apparaten måste placeras i enlighet med följande förutsättningar:

- 90% maximal relativ luftfuktighet och temperatur på mellan + 5 °C + 45 °C (41 °F + 113 °F);
- överensstämme med standarder för brandskydd;
- smidig åtkomlighet framifrån, från sidan och bakifrån så att åtgärderna för service eller regelbundet underhåll inte hindras och man förskräcker en lämplig luftcirkulation;
- total avsaknad av damm eller frätande/expllosiva gaser i miljön där apparaten har installerats;
- avsaknad av vibrationer;
- god belysning inom området där maskinen har placeras;
- plan bärysta som inte är elastisk och som alltid är i kontakt med de tre benen. Man måste ha i åtanke att i hänvisning till golvet kan äventyra kvaliteten på mätningen.

△ VARNING

IFALL MAN UNDER INSTALLATIONEN STÖTER PÅ KLIMATFÖRHÄLLANDEN SOM AVVIKER FRÅN DE SOM HAR BESKRIVITS Ovan, ELLER IFALL FÖRHÄLLANDENA FÖRÄNDRAS UNDER TIDEN MÅSTE MAN OMËDELBAR KONTAKTA TILLVERKAREN FÖR ATT GENOMFÖRA DE NÖDVÄNDIGA KONTROLLERNA INNAN MASKINEN SÄTTS I DRIFT.

ELEKTRISK ANSLUTNING

Innan nagra åtgärder utförs måste man försäkra sig om att huvudkopplingstavlan som apparaten kopplas till har en säker anslutning till jordkretsen och lämpligt skydd, i enlighet med vad som krävs enligt de gällande lagarna i landet där apparaten har installerats. Uttaget som maskinen kommer att kopplas till måste vara försedd med en särhetsbrytare med långsam verkan som har tarerats på 4 A (230V) eller 8A (115V) och som måste dimensioneras så att den klarar av den absorberade effekten, upp till ett maximum på 1.1 kW. Kontrollera att nätspänning och frekvens överensstämmer med de värden som har angivits på apparatens skylt. Maskinen levereras med en enfästad som man kopplar in stickpropp som överensstämmer med gällande regelverk till. Ifall man inte kan undvika att använda en förlängningsladd får trädarnas tvärslut inte understiga 2,5 mm². Förlängningsladden måste placeras på ett sådant sätt att den inte ger upphov till fara eller utgör hinder.

△ VARNING

ANSLUTNINGEN TILL ENFASNÄTET MÅSTE UTFÖRAS MELLAN FAS OCH NEUTRAL, ALDRIG MELLAN FAS OCH JORD! DET ÄR ABSOLUT FÖRBUDDET ATT SÄTTA PÅ MASKINEN (FALL DENNA INTE HAR EN FUNGERANDE JORDANSLUTNING SOM HAR UTFÖRTS I ENLIGHET MED DE TEKNiska SPECIFIKACIONER SOM FÖRUTSES AV DET GÄLLANDE REGELVERKET. DE ELEKTRISKA ANSLUTNINGarna FÄR ENDAST UTFÖRAS AV TEKNISK SPECIALISERAD PERSONAL MED LÄMLIG UTBILDNING ATT ARBETA I ENLIGHET MED EUROPASTANDARDEN CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 SECTION 400.11).

PNEUMATISK ANSLUTNING

Ifall maskinen är utrustad med ett pneumatiskt system är det nödvändigt att mata denna med tryckluft på 7/10 bar. Kopplingen för tryckluften har placeras på maskinens baksida. Tryckluften måste vara absolut ren och torr. Anslutningen mellan rörledningarna och rörkopplingarna måste utföras korrekt av personal med lämplig utbildning.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING (PSU)**△ VARNING**

UNDER MOMENTEN FÖR INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN ÄR DET ABSOLUT FÖRBUDDET ATT ARBETA UTAN DEN UTRUSTNING SOM ANGES HÄR UNDER.

Följande rekommendationer sammanfattar den skyddsutrustning som ska bäras: skyddsskor med gummisula och tåhätta (standard EN345) (ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), skyddshandskar (standard EN388) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), glasögon (standard EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) och arbetskläder (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). Personal som arbetar och/eller passerar i närheten av maskinen får inte bärta klädesplagg med breda ärmar, och inte heller snörlar, skärp, armband eller andra delar som kan ge upphov till farliga situationer. Av samma anledning måste långt här hållas uppsamlat.

RESTERANDE RISKER

Med resterande risk avses en potentiel fara som är omöjlig att avlägsna eller som endast kan avlägsnas delvis och som skulle kunna ge upphov till skador på operatören ifall han/hon ingriper med felaktiga metoder eller arbetsprocedurer.

- Var noggrann på hur härderna placeras inom de områden som anges på bilden när hjulet är blockerat på spindeln, eftersom detta skulle kunna leda till klämskador på fingrarna (6).
- Under åtgärderna för påfyllning och tömning av däcket måste du vara uppmärksam på ofrivilliga klämskador på fötterna (7).
- För de maskiner som är utrustade med lyftanordning är det förbjudet att uppehålla sig inom ar betsområdet eftersom anordningen, under faserna för uppstigning och nedsläckning, skulle kunna ge upphov till risk för klämskador (8/9).

ANVÄNDNING

För att sätta på balansmaskinen måste man trycka på strömbrytaren som är placerad på apparatens vänstra sida.

△ VARNING

CENTRIRNINGSYSTEMET (FLÄNS) MÅSTE ALLTID VARA RENT; EVENTUELLA SMUTSRESTER KAN PÅVERKA PRECISIONEN VID BALANSERINGEN.

- För in i konen på axeln och spän fast hjulet med hjälp av den läsring eller den koppling som apparaten är utrustad med (10).
- Ställ in befintligt AVSTÅND »a« mellan hjulets inre sida och maskinen. Använd den särskilda tolk som finns ombord på maskinen för denna åtgärd (11).
- Ställ in nominell DIAMETER »d« som anges på däcket. Ifall maskinen skulle vara utrustad med automatisk tolk, ta ut den och placera den exakt där du vill applicera korrigeringssviterna (12). I detta fall kommer mättan att memoreras automatiskt efter signalering på displayen.
- Ställ in den nominella BREDDEN som vanligtvis återsges på fälgen, eller mät bredden »b« med den kalibertolk som maskinen är utrustad med (13). Utför inte denna åtgärd ifall maskinen är utrustad med automatisk mätning av bredden.
- För att starta maskinen sänker du stänkskydden (om sådana finns) och trycker på START-knappen.
- Rör på hjulet manuellt till du uppnår den korrekta vinkelpositionen för den sida som undersöks, i enlighet med anvisningarna. Displayen visar den obalans som har uppmaxts (14).
- Tillämpa korrigeringssviterna (14).

BORTSKAFFANDE AV AVFALL

Det europeiska direktivet 2002/96/CE (US H.R. 2420) som genomförts i Italien genom lagdekret nr. 151 från den 25 juli 2005, gör det obligatoriskt för tillverkare och användare av elektriska och elektroniska apparater att följa en rad påbuds angående insamling, hantering, återanvändning och bortsättande av avfall (15).

För ytterligare information hänvisar vi till den fullständiga handboken.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Centriózó gép személygépkocsi, teherautó, kishaszonjármű, terepjáró, motorkerékpár és robogó kerekkehez. A gép tervezése és kivitelezése a csatolt tanúsítványban megadott közösségi rendelkezések betartásával, a szokásos és az észszerűen előrelátható igénybevételel figyelembe vételevel történt. A gépet kizárolag a használta utasításban megnevezett műveletek végzésére terveztük és gyártottuk. Semmilyen okból nem megengedett más célokra vagy más módon való használata.

ZAJKIBOCSTÁS

A gép üreszárati zajkibocsátása a mérésekor folyamatosan 70 dB(A) érték alatt maradt.

MOZGATÁS

A gép mozgatását, amelyet addig kell elvégezni, amíg még rögzítve van a raklapon, megfelelőn kikészített, egyenlő védőfelszereléssel felszerelt személyzet végezheti.

△ FIGYELEM

NAGY FIGYELEMMEL, CSAK A MINIMÁLISAN SZÜKSÉGES MÉRTÉKBEN MEGEMLVÉ MOZGASSUK A GÉPET A VESZÉLYES MEGINGÁL, KILENGÉS I. KIBILLENÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKBÉN.

Mielőtt villástörönkreval vagy kézi raklapengelővel fölmenélénk a berendezést, ellenőrizzük, megfelelő-e a villák helyzete és átnyúlnak-e a raklap másik oldalra.

LEELMÉLÉS A RAKLAPRÓL

A gép fölemelesehez, majd földrre helyezéséhez készítünk elő egy megfelelő, jól körhatalmáról és sima burkolattal ellátott területet. A raklapról való leelmeséhez vágjuk el a pántokat (1), bontsuk ki a csomagolást és vegyük ki a tartozekekobozt és az esetleges védőcsomagolást (2); ezután távolítsuk el a gépet rögzítő csavarokat (3), majd emeljük a gépet végző helyére (4).

△ FIGYELEM

AGÉPKÉZI MOZGATÁSÁT ÉMELÉSÉT VILLÁSÉMELŐVEL KELL VÉGEZNI, AZ ALAPZAT 3 TÁMASZTÓ PONTJÁNÁNAK (3) IGÉNYBE VÉTELÉVEL, MÁS PONTOKAT, PÉLDÁUL A FEJRÉSZT VAGY A TARTOZEKPOLCOT SEMMILYEN ESETBEN SEM SZABAD ERÖHATÁSNAK KITENNI.

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

A berendezést a következő feltételek biztosítása mellett kell elhelyezni:

- maximálisan 90% relatív páratartalom és $+5 \div +45^{\circ}\text{C}$ ($41 \div 113^{\circ}\text{F}$) közötti hőmérséklet;
- a tűzvédelmi rendelkezések betartása;
- biztosítani kell a gép elölről, oldalról és hátról való könnyű megközelíthetőséget a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében, valamint hogy ne legyen akadálya a gép megfelelő kezelésének és időszakos karbantartásának;
- a gép környezetében korroziót okozó ill. robbanásveszélyes porok/gázok nem tárolhatók;
- a környezeti rezgések kiiktatása;
- a gép telepítési helyének jó megvilágítása;
- sima, nem szilárd talapzatot kell biztosítani mindenkor lánbnak, különös tekintettel arra, hogy a padlózat egyenetlenségei a mérési eredmények károsan befolyásolják.

△ FIGYELEM

AMENNEMBEN A GÉP TELEPÍTÉSE SORÁN AZ ITT LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ KÖRNYEZETI KÖRÜLMÉNYEKET TAPSZTALUNK, ILLETVE HA A KÖRÜLMÉNYEK IDŐVEL MEGVÁLTOZNAK, A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZONNAL KAPCSOLATBA KELL LÉPNI A GYARTÓVAL AZ ESÉT KIVIZSGÁLÁSA ÉRDEKÉBEN.

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

Bármiremű művelet végzése előtt meg kell bizonyosodunk arról, hogy az elektromos kapcsolatótába, amelyhez a berendezést bekötjük, biztonságos és megfelelően védett hálózati kapcsolatot rendelkezik, azon ország helyi rendelkezéseinak megfelelően, ahol a gépet telepítjük. Azt a csatlakozóját, ahol a berendezést csatlakoztatjuk, lassú működésű 4 A (230 V), illetve 8 A (115 V) áramerősségű hitesített biztonsági megszakítóval kell ellátni, és úgy kell mértezni, hogy elérjük a gép max. 1,1 kW teljesítményét. Ellenőrizzük, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megfelel-e a berendezés adottablapján fentültetett értékeinek. A gépet egyszerű kábelrel szállítjuk, amelyhez szabványos villásdugó kapcsolódik. Amennyiben nem elkerülhető a hosszabbító használata, a vezetékek minimális keresztszintje nem lehet kisebb, mint 2,5 mm². A hosszabbítót úgy kell, vezetni, hogy ne jelentsen veszélyt vagy akadályt.

△ FIGYELEM

AZ EGYFÁZISÚ HÁLÓZATHOZ VALÓ BEKÖTÉST A FÁZIS ÉS NULLA VEZETÉKKEL KELL MEGOLDANI, NEM PEDIG A FÁZIS ÉS A FÖLD VEZETÉKKEL. SZIGORÚAN TILOS BEKAPCSOLNI A GÉPET, HA NEM RENDELKEZIK AZ ÉRVÉNYES MŰSZAKI RENDELKEZÉSEKKEN MEGFELELŐEN KIALAKÍTOTT, HATEKONY FÖLDELŐ CSATLAKOZÁSSAL. AZ ELEKTROMOS BEKÖTÉSEKET MINDEN ESÉTBEN KIZÁROLAG OLYAN SZAKKÉPZETT MŰSZAKI SZEMÉLYZET VÉGEZHETI, AKIKET ELŐZÖLEG MEGFELELŐEN KÉPEZTÉK AZ CEI EN 50110-1 VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE EURÓPAI IRÁNYELVNEK MEGFELELŐ ELJÁRÁSOKRA (NFPA70E-2004 400.11 SZAKASZ).

PNEUMATIKUS BEKÖTÉS

Amennyiben a gép pneumatikus rendszerrel rendelkezik, ennek táplálása 7/10 bar nyomású sűrített levegővel történjen. A sűrített levegő csatlakozása a gép hátról tálaható; a sűrített levegő kizárolag tiszta és száraz lehet. A csövek és csatlakozók megfelelő összekapcsolását kizárolag megfelelően készített szakember végezheti.

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS**△ FIGYELEM**

AGÉP TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA SORÁN SZIGORÚAN TILOS AZ ALÁBBI VÉDŐSZÖKÖZÖK NÉLKÜL DOLGOZNI! Árkötévelkő felsorolás összegzi a viselendő védrőuházatot: biztonsági lábábeli gumiitalppal és megerősített orr-rendszerrel (EN345 szabvány) (ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), védőkesztyű (EN388) (ANSI/SEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), védőszemüveg (EN66 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) és munkaruha (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). A gép mellett dolgozók vagy közelében közelédekőn nem viselhetnek bő ujjú ruhát, övet, karkötőt vagy egyből, veszélyforrást jelentő kiegészítőt. Ugyanebből az okból a hosszú hajat körül kell kötni.

MARADVÁNYKOCKÁZAT

Maradványkockázat olyan potenciális veszély érettőd, amely teljesen vagy részben nem küszöbölhető ki, illetve amelyet a kezelő nem megfelelő munkamódjára és gyakorlatára okozhat.

- Figyeljünk a kezek helyzetére a képen jelölt zónában, mert a kereknek a hajtótengelyen való rögzítése közben az ujjak roncsoldhatnak (6).
- A pneumatikus rendszer felróttása és leeresztése során ügyeljünk a lábfej roncsoldásának veszélyére (7).
- Az emelővel ellátt gépeknél ne tartózkodunk a gép munkaterületén az emelési és leengedési fázisban, mert ezek a műveletek sérülésveszélyt jelenthetnek (8/9).

HASZNÁLAT

A centriózó gép beindításához nyomjuk meg a berendezés bal oldalán található kapcsológombot.

△ FIGYELEM

A CENTRÓZÓ RENDSZER (KARIMA) MINDIG TISZTA LEGYEN; AZ ESÉTLEGES OTT MARADÓ SZENNYEZŐDÉSEK BEFOLYÁSOLHATJÁK A KIEGYENSÜLYZÁS PONTOSSÁGAT.

- Csiszattassuk rá a kónuszat a tengelyre, és rögzítssük a kereket a géphez mellékelt rögzítőgyűrűvel vagy kármányúval (10).
- Állitsuk be a kerék belső oldala és a gép közötti «a» TÁVOLSÁGOT. Ehhez a művelethez a gépen található megfelelő idomszert használjuk (11).
- Állitsuk be a gumibracsoncra felüttetett «d» névleges ÁTMÉRŐT. Amennyiben a gép automata kalibrációval van rögzítve, vegyük azt elő, és helyezzük pontosan arra a helyre, ahová a centriózó súlyt fogak átakarjuk útni (12). Ebben az esetben a mért értéket a gép automatikusan menti memoriájába miután megjelennek a kijelzőn.
- Állitsuk be a névleges SZÉLESSÉGET, amelyet általában a keréktárcsán tüntetnek fel, vagy mérjük meg a «b» szélességet a géphez mellékelt körös idomszerrel (13). A műveletet nem kell elvégezni, ha a gép automatikus szélességmérővel van felszerelve.
- Az indításhoz hajtsuk le a sárfogókat (kiszerelés szerint), és nyomjuk meg a START gombot.
- Kérzzel állitsuk be a kereket a helyes szögállás jetzéséhez a vizsgált oldalon. A kijelző mutatja a tapasztalt egyensúlytalanságot (14).
- Üssük föl a centriózó súlyokat (14).

ÁRTALMATLANÍTÁS

A 2002/96/EK (US.H.R. 2420) európai irányelvet Olaszországban általában 2005. július 25-i 151. sz. törvény az elektromos és elektronikus berendezések gyártói és felhasználói többféleképpen kötelezi a termékek begyűjtésével, kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatban (15).

További tájékoztatás a teljes kézikönyvben.

ALGEMENE OPMERKINGEN

Balanceermachine voor wielen van voertuigen, bussen, lichte bestelwagens, terreinwagens, motoren en scooters. De machine is ontwikkeld en gemaakt overeenkomstig de CE-normen (zie bijlage), rekening houdend met een normaal gebruik en met wat redelijk te voorzien is. De machine wordt uitsluitend ontwikkeld en gebouwd voor het gebruik omschreven in de handleiding. Het is onder geen enkel beding bedoeld toegestaan de machine voor andere doeleinden of onder andere omstandigheden.

GELUIDSEMISIE

De machine brengt een geluid voort, bij lege werking, dat voortdurend lager ligt dan 70 dB(A).

VERPLAATSING

Wanneer de machine op het pallet staat, mag ze alleen worden verplaatst door daartoe opgeleid personeel dat uitgerust is met de Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

△ OPGELET

BEWEËNG DE MACHINE HEEL VOORZICHTIG. TIL ZE ZO LAAG MOGELIJK OP EN VERMIJD TRILLINGEN, SCHOMMELINGEN EN GEVAARLIJKE ONEVENWICHTEN.

Controleer voor u de machine optilt met een vorklift of een transpallet dat de vorken goed geplaatst zijn en langs de andere kant uit het pallet steken.

PALLET VERWIJDERTEN

Gebruik een afgeteekende en gepaste zone met een vlakke ondergrond voor het optillen en neerzetten van de machine. Om het pallet te verwijderen: verwijder de tape (1), maak het karton los en verwijder de doos en de eventuele bescherming (2), verwijder daarna de schroeven die de machine aan het pallet bevestigen (3) en til ze op en zet de machine op de juiste plaats (4).

△ OPGELET

WANNEER DE MACHINE MOET WORDEN VERPLAATST OF OPGETILD, DIENT DAT STEEDS TE GEBEUREN MET EEN HEFTRUCK. GEBRUIK DE 3 STEUNPUNTEN OP DE BASIS VAN DE MACHINE ALS HEFBOOM (3). ANDERE PUNTEN, ZOALS DE BOVENZIJDE OF HET WERKBLAD MOGEN IN GEEN GEVAL WORDEN GEFORCEERD.

OMGEVINGSWAARDEN

Het apparaat moet op een plaats worden gezet waar de volgende omstandigheden gelden:

- maximale relatieve luchtvochtigheid van 90% en een temperatuur tussen $+5 \div +45^{\circ}\text{C}$ ($41 \div 113^{\circ}\text{F}$);
- in overeenstemming met de brandveiligheidsnormen;
- makkelijk langs voren, opzij en achteren bereikbaar zodat herstellen of regelmatig onderhoud kunnen worden uitgevoerd en zodat er voldoende luchtcirculatie is;
- totale afwezigheid van corrosieve/explosieve stoffen in de ruimte waar de machine werd geïnstalleerd;
- afwezigheid van trillingen;
- een goede verlichting van de plaats waar de machine staat;
- een vlakke, harde ondergrond die steeds de drie poten ondersteunt, rekening houdende met het feit dat oneffenheden in de vloer de meetkwaliteit in het gedrang kunnen brengen.

△ OPGELET

ALS BIJ DE INSTALLATIE WORDT VASTGESTELD DAT DE OMGEVINGSMONDIGHEDEN AFWIJKEN VAN DE VOORSCHRIFTEN OF ALS DIE NA VERLOOP VAN TIJD WIJZIGINGEN ZOUDEN ONDERGAAN, MOET CONTACT WORDEN OPGENOMEN MET DE FABRIKANT VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN HET TOESTEL OM DE SITUATIE TE CONTROLEREN.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Voor om het even welke handeling wordt uitgevoerd, moet worden gecontroleerd of de elektrische installatie waarop de machine wordt aangesloten een veilig geaarde verbinding heeft en voldoende beschermd is volgens de geldende normen die van toepassing zijn in het land waar het apparaat wordt geïnstalleerd. Het stopcontact waarop de machine zal worden aangesloten moet voorzien zijn van een trage veiligheidsschakelaar, geïjet op 4 A (230V) of 8A (115V) en zal een opgenomen vermogen tot een maximum van 1.1 kW moeten kunnen verdragen. Controleer of de netspanning en de frequentie overeenkomen met de waarden op het machineplaatje. De machine wordt geleverd met een eenvoudige kabel waaraan een stekker wordt verbonden die conform de normen is. Wanneer het gebruik van een verlengsnoer niet kan worden vermeden, mag de doorsnede van de snoeren niet kleiner zijn dan 2,5 mm². Het verlengsnoer moet zo worden geplaatst dat het niet voor gevaren of belemmering zorgt.

△ OPGELET

DE VERBINDING MET HET EENFASENNET MOET ALTIJD WORDEN GEMAAKT TUSSEN FASE EN NEUTRAAL, NOOIT TUSSEN FASE EN AARDE! HET IS ABSOLUUT VERBODEN DE MACHINE IN TE SCHAKELEN ALS ZE NIET TECHNISCH CORRECT ZOALS VOORSCREVEN DOOR DE GELDENDE NORMEN EN OP EFFICIËNTIE MANIER IS GEAAD. IN IEDER GEVAL MOGEN DE ELEKTRISCHE VERBINDINGEN UITSLUITEND TOT STAND WORDEN GEBRACHT DOOR GESPECIALISEERD PERSONEEL, DAT VOLDOENDE IS OPGELEID OM TE KUNNEN WERKEN CONFORM DE EUROPÉESE RICHTLIJN CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 SECTION 400.11).

PNEUMATISCHE AANSLUITING

Als de machine is uitgerust met een pneumatisch systeem, hebt u een toevoer nodig van 7/10 bar perslucht. De aansluiting voor perslucht bevindt zich op de achterzijde van de machine. De perslucht moet schoon en droog zijn. De slangen en koppelingen moeten correct worden aangesloten door daartoe opgeleid personeel.

PERSONENLIJKE BESCHERMINGSMIDDELLEN (PBM)**△ OPGELET**

TIJDS DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN DE MACHINE IS HET TEN STRENGSTE VERBODEN TE WERKEN ZONDER DE HIERNAVENOMDE MIDDELLEN.

De volgende aanduidingen vatten samen welke beschermingsmiddelen moeten worden aangetrokken: veiligheidsschoenen met rubberen zool en versterkte neus (norm EN345) (ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), veiligheidshandschoenen (norm EN388) (ANSI/SEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), bril (norm EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) en een werkklleding (5) (EN510) (OSHA, 1910.132). Het personeel dat in de buurt van de machine moet werken of dicht langs de machine loopt, mag geen kledij dragen met lange mouwen, ocheters, riemen, armbanden of andere zaken die gevaren kunnen veroorzaken. Om diezelfde reden moet lang haar ook bij elkaar gedragen worden.

OVERIGE RISICO'S

Onder overige risico's verstaan we een potentieel risico dat niet kan worden voorkomen of slechts gedeeltelijk kan worden voorkomen en dat schade zou kunnen berokkenen aan de operator als hij zou ingrijpen met de verkeerde werkmethoden en -gewoonten.

- Let op de positie van de handen zoals aangegeven op de figuur want tijdens de wielblokkering op de pen zouden de vingers geplet kunnen worden (6).
- Let bij het op- en ontladen van de band voor het incidenteel pletten van de voeten (7).
- Bij machines uitgerust met een liftfunctie: niet stilstaan op de plaats van de lift want bij het stijgen en dalen van de lift bestaat het risico op pletten (8/9).

GEbruIK

Druk op de schakelaar op de linkerwand van het apparaat om de balanceerdeer in te schakelen.

△ OPGELET

HET CENTREERSYSTEEM (FLENS) MOET ALTIJD PROPER ZIJN; EVENTUELE VUILRESTEN KUNNEN DE PRECISIE VAN DE BALANCERING BEïNVLOEDEN.

- Schuif de lager op de as en draai het wiel vast met behulp van de meegeleverde bevestigingsring en huls (10).
- Stel de AFSTAND "a" in tussen de binnenzijde van het wiel en de machine. Gebruik hiervoor de schuifmaat die u naast het toestel vindt (11).
- Stel de nominale DIAMETER "d" in die u afleest op de band. Als de machine zou zijn uitgerust met een automatische schuifmaat, schuif dit dan uit en plaatst die precies daar waar u het correct gewicht wilt uitoefenen (12). In dit geval worden de afmetingen automatisch bewaard nadat ze op het display worden getoond.
- Stel de nominale DIKTE in, die leest u normaal gezien af op de velg of bereken dikte "b" met de meegeleverde schuifmaatpasser (13). Gebruik deze niet als de machine de dikte automatisch kan meten.
- Breng nu de spatlabsbescherming, indien aanwezig, naar beneden en druk op START om op te starten.
- Beweeg het wiel manueel tot de machine aangeeft dat de juiste hoek werd gevormd met de te onderzoeken zijde. Het display toont het gemeten onevenwicht (14).
- Pas de correctiegewichten toe (14).

AFVALVERWIJDERING

De Europees richtlijn 2002/96/CE (US.H.R. 2420), in Italië kracht van wet gegeven door het wettelijk besluit nr. 151 van 25 juli 2005 legt de producenten en gebruikers van elektrische en elektronische toestellen een reeks verplichtingen op wat betreft de ophaling, verwerking, recyclage en afvalverwijdering (15).

Raadpleeg de volledige handleiding voor meer informatie.

BENDROS PASTABOS

Ratų balansavimo įrenginys, skirtas automobiliams, sunkvežimiams, pikapams, visureigiams, motociklams ir motoroleriams.

Įrenginys buvo suruktas ir sukonstruotas laikantis EB standartą, kaip nurodyta pridėtoje formoje, atsižvelgiant į normalų ir pagrįstai iš anksto numatomą naudojimą.

Įrenginys buvo suruktas ir sukonstruotas naudoti tik tikslais, aprašytais šiame naudotojo vadove.

Neteidžiamai naudoti įrenginio kitais tikslais arba naudojant kitas procedūras dėl bet kurios priežasties.

ORO TRIUKŠMO SKLEIDIMAS

Įrenginio skleidžiamo triukšmo lygis, matuojamas, kai įrenginys tučias, nuolat yra mažesnis už 70 dB(A).

NAUDOMAS

Vis dar prie medinio padéklo prirešta įrenginj turi imti atitinkamai apmokyti asmenys, naudojantys asmeninius apsaugos priemones.

△ PERSPEJIMAS

LAIKYKITE ĮRENGINĮ LABAI ATSARGIAI, PAKELDAMI JĮ TIK TIEK, KIEK REIKIA, IR VENGAMI PAVOJINGOS VIBRACIJOS, SYRAVIMO IR PUSIAUSVYROS NEBUVIMO.

Prieš pakeliami įrenginį autokrautuvu arba transportavimo padéklu, užtirkinkite, kad šakės išdėstytos tinkamai ir išsiikiši priešingoje pusėje.

PADEKLO ŠALINIMAS

Paruoškite tinkamą plotą, kur grindys lygios, ir pažymėkite jį prieš pakeliami įrenginj ir padėdami jį ant žemės. Pašalinkite padékla perpjaudami diržus (1), pašalinindami kartoną, priedų dežę ir visą apsauga (2); tada pašalinkite varžtus, kuriais įrenginys pritvirtintas prie padéklo (3), pakelkite įrenginj ir padėkite jį į galutinę vietą (4).

△ PERSPEJIMAS

IMTI ĮRENGINĮ RANKOMIS IR JĮ KELTI GALIMA TIK NAUDΟJANT AUTOKRAUTUVĄ. SVERTU NUIMKITE PAGRINDĄ PAGAL 3 ATRAMINIJUS TAŠKUS (3); KITŲ TAŠKŲ, PVZ., VIRŠUTINĖS DALIES ARBA PRIEDŲ PADÉKLĄ, NEGALIMA SPAUSTI JOKIU BŪDU.

APLINKOS CHARAKTERISTIKOS

Įrenginj reikia išdėstyti atsižvelgiant į šias charakteristikas:

- 90 % santykinių drėgnij ir didžiausia temperatūra nuo 5 °C iki 45 °C (nuo 41 °F iki 113 °F).
- Laikeinkite gaisro gesinimo taisyklės.
- Įrenginj turi būti lengvai prieinamas priekyje, šonuose ir gale, kad būtu galima remontuoti arba periodiškai atlikti priežiūros darbus ir kad būtu užtikrinta tinkama oro cirkuliacija.
- Aplinkoje, kurioje veiklia įrenginys, visiškai neturi būti dunklų arba ēdinančių / sprogų duju.
- Jokios vibracijos.
- Aplinka, kurioje yra įrenginys, turi būti gerai apšviesta.
- Palaikekite paviršius turi būti lygus ir tvirtas; įrenginys visada turi stovėti ant triju kojelių; reikia atsiminti, kad dėl nelygių grindų gali nukentėti matavimų kokybę.

△ PERSPEJIMAS

JEI ĮRENGAMI SUPRASITE, KAD APLINKOS SĄLYGOS NEATITINKA NURODYTU SĄLYGU, ARBA JEI LAIKUI BĒGANT APLINKOS SĄLYGOS PASIKEISTŲ, NEDELSIANT KREIPKITĖS Į GAMINTOJĄ DĖL APŽIŪROS PRIEŠ NAUDODAMĮ ĮRENGINĮ.

ELEKTROS PRIJUNGIMAS

Prieš atlikdami kokius nors veiksmus, patirkinkite, ar maitinimo tinklo elektros spintelė, prie kurios prijungtis įrenginys, saugli prijungta prie įžeminimo grandinės ir atitinkamai apsaugota, kaip reikalauja taisyklės, galiojančios šalyje, kurioje naudojamas įrenginys. Elektros tinklo lizde, prie kurio buvo prijungtas įrenginys, turi būti uždelstas veikimo apsauginius jungiklius, sukalibruiotas iki 4 A (230 V) arba 8 A (15 V); be to, lizdas turi būti pritaikytas atlaikyti sugerti galia iki didžiausios 1,1 kW reikšmės. Patirkinkite, ar maitinimo tinklo įtampos ir dažnės atitinkama reikšmės, nurodytė įrenginio identifikavimo lentelėje. Įrenginys pristatomas kartu su vieniažiu kabeliu, prie kurio turi būti prijungtas standartus atitinkantis kištukas. Jei tenka naudoti išgintuvu kabelį, laidų skersinis pjūvis negali būti mažesnis už 2,5 mm². Išgintuvu turi būti padėta taip, kad netrukdytų.

△ PERSPEJIMAS

VIENFAZES SISTEMOS JUNGTIS TURI BŪTI TARP FAZĖS IR NULIO IR NIEKADA TARP FAZĖS IR ĮŽEMINIMO! GRIEZTAI DRAUDŽIAMA JUNGTI ĮRENGINĮ, JEI JIS TINKAMAI NEĮŽIMINTAS PAGAL TECHNINES SPECIFIKACIJAS, IŠDĖSTANTES GALIOJANČIOSE TASYKLĘSE. BEKURIOU ATVEJU ELEKTROS JUNGIMO DARBUS TURI ATLIKTI SPECIALISTAI. ATITINKAMAI IŠMOKYTI DIRBTI LAIKANTIS EUROPOS SAJUNGOS DIREKTYVOS LST CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 400.11 SKIRSNIS) STANDARTU.

PNEUMATINĖ JUNGTIS

Jei įrenginj yra pneumatinė sistema, jai reikia tiekti suspaustą orą esant 7/10 barams. Suspaustu oru jungtis yra galinėje įrenginio dalyje; suspaustas oras turi būti visiškai švarus ir sausas. Vamzdžius ir vamzdžius jungtis turi tinkamai prijungti atitinkamai apmokyti asmenys.

ASMINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS (PPD)**△ PERSPEJIMAS**

IDIEGIANT IR NAUDΟJANT ĮRENGINĮ GRIEZTAI DRAUDŽIAMA DIRBTI NENAUDΟJANT ANKSČIAU MINĘTŪ ASMINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ.

Būtina dėvėti šias apsaugos priemones: apsauginius batus su guminiais padais ir sustiprintais galiukais (standartas EN345) (ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), apsauginius pūstynes (standartas EN388) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), akinius (standartas EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) ir darbo drabužius (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). Asmenims, kurie naudos įrenginj ir (arba) dirbs šalia jo, negalima dėvėti drabužių su placiomis rankovėmis, nériniai, diržais, apyrankėmis ir kitaip potencialiai pavojingais dalykais. Dėl tos pačios priežasties būtina susirūpti išgus plaukus.

LIEKAMOSIOS RIZIKOS

Liekamoji rizika - tai galima rizika, kurios negalima pašalinti arba galima pašalinti tik iš dalies; dėl jos gali susizilgtinti operatorius, jei jis dirba naudodamas netinkamus darbo metodus ir praktikas.

- Kreipkitės dėmesi į rankų padėtį srityje, nurodytose paveikslėlyje, nes yra rizika susipausti prišrustu ratu užsirakinant ašyje (6).
- Montuodami arba išmontuodami padangą, saugokite, kad netycia nesutraiškytumėte pėdų (7).
- Nauodamuisi įrenginius su keltyvu, nestovėkite darbo srityje, nes yra rizika būti prispaustam kylant arba nusileidžiant keltyvui (8/9).

NAUDÖJIMAS

Iunkite ratų balansavimo įrenginj paspausdami jungiklį įrenginio kairėje.

△ PERSPEJIMAS

CENTRAVIMO SISTEMA (ADAPTERIS) VISADA TURI BŪTI ŠVARI; PURVO LIKUČIAI GALI PAVEIKTI BALANSIMO TIKLUMĄ.

- Priderinkite kūgi prie veleno ir suveržkite ratą naudodami tvirtinimo žiedo veržlę arba pateikiamą lanką (10).
- Nustatykite ATSTUMA „a“ tarpo rato vidaus ir įrenginio. Atlikdami šią operaciją, naudokite atitinkamą įrenginio matuoklį (11).
- Nustatykite vardinį SKERSMENĮ „d“, nurodytą ant padangos. Jei įrenginjje yra automatinis matuoklis, ištraukite jį ir padėkite ten, kur norite pritaikyti balansavimo svorį (12). Šiuo atveju matavimai automatiškai saugomi po to, kai jie parodomi įkranė.
- Nustatykite vardinį PLOTI!, papraštais nurodytais krate, arba išmatuokite plotį „b“ naudodami pateiktą matuoklį (13). Nemusatykite pločio, jei įrenginjje yra automatinis pločio matavimas.
- Privertinti apsaugą nuo aptašymo ją nuleiskite ir paspauskite mygtuką START (PRADETĮ), kad būtu pradedama suktis.
- Rankomis pakelkite ratą į taisyklingos kampinės padėties ženklo tikrinamoje pusėje. Įkranė rodomas išsimuotasis pusiausvyros nebuvimas (14).
- Pritaikykite balansavimo svorius (14).

İŞMETIMAS

EB direktyva 2002/96/EB (US H.R. 2420), igyvendinta Italijos Jstatymino dekreto 151 2005 m. liepos 25 d., paskiria elektrinės ir elektroninės įrangos gamintojams ir naudotojams keletą įsipareigojimų dėl įrangos surinkimo, naudojimo, atgavimo ir išmetimo (15).

Norėdami gauti papildomos informacijos, žr. visą vadovą.

NÓTAI GINEARÁLTA

Cothromoir rothai do charranna, trucaili, trucaili tógala, feithclí easbhóthair, gluasirothair agus scútair. Dearadh agus tógadh an t-inneall de réir chaighdeán in AE arna leagan amach san fhoirm iniata agus gnáthúsáid agus úsáid atá intuártha go réasúnach san áireamh. Dearadh agus tógadh an t-inneall le húsalid sa chaoi a leagtar amach i láimhelebar an úsáideora amháin. Ni cheadaitear an t-inneall a úsáid d'aon ni ná modh oibre éile ar fáth ar bith.

ASTAIOCHT TORAINN AERIOPARTHA

Fanann torann an innill, a thomhaistear agus an t-inneall folamh, ag leibhéal níos ísle ná 70 dB(A) go seasmhach.

LÁIMHSEÁIL

Caithfidh doine a bhfuil an oliúint chaoi agus Feiste Chosanta Phearsanta orthu an t-inneall a láimhseáil agus é fós ceangailte leis an bpáilleadh adhmaid.

△ RABHADH

LAIMHSEÁIL AN T-INNEALL GO CÚRAMACH, NÁ HARDAIGH É ACH AN MÉID IS GÁ AGUS SEACHAIN ASCALÚ, LUASCADH AGUS ÉAGOTHROMHE CHONTUIREACH.

Sula n-ardaitear an t-inneall trucail ardaithe nó pailléad ionpair, déan cinnte go bhfuil na foirc sna hárteanna cearta agus go bhfuil siad ag gobadh amach on taobh eile.

AN PAILLÉAD A BHAITNT

Réitigh achar cui le hurlár réidh agus marcáil é sula gcrochtar agus suitear an t-inneall ar an urlár. Chun an pailléad a bhaint, gearr ná strapáil (1), bain an cairthláir, an bosca gabhlás agus aon nithe cosanta eile (2); ansin bain na scríúna achoinnionn an t-inneall ar an bpáilleadh (3) agus croch an t-inneall agus leag san áit cheart é (4).

△ RABHADH

CAITHFEAR AN T-INNEALL A LÁIMHSEÁIL AGUS A CHROCHADH LE CABHAIR Ó THRUCAIL ARDAITHE. CUIR AR AN MBUN AG FREAGAIRT DON TRI PHIONTE TACAJOCHA (3); NÍOR CHEART POINTÍ EILE, COSÚIL LEIS AN GCEANN NÁN OÍR THÁIDIRE GABHLÁLAS A BHRÚ AR AON BHEALACH.

SAINTRÉITE COMHTHIMPÉALLACHA

Caithfean fear an t-inneall a shuionn agus aird chuí á tabhairt ar na coinniollacha seo a leanas:

- Boghaise choibhneata 90% agus uasteoidh idir 5°C agus 45°C (41°F agus 113°F).
- Ag comhlinnadh na rialacháin atá i bhfeidhna sa tír inar suíteadh an t-inneall. Caithfeart lás sabháilteachta malghniomach atá calabrathe chuig 4 A (230V) ná 8A (115V) ar an atraon cumhactha a cheangal leis an inneall agus caithfeart sé bheith toisíthe le gur feidir leis an chumhacht iontsuite a sheasamh suas le huas mheíd 1.1 kW. Seiceáil go bhfuil an voltas agus an mhinciocht priomhleibh ag cloí leis na luachanna a léiritear ar phláta atítheantais an innill. Tagann cábla aon phas leis an inneall lena gcaithfeart plocóid a chloionn leis na caighdeánas a cheangal. Má chaitheann tu cábla fadaithe a úsáid, ni feidir le trasghearradh na screag bheith níos lú ná 2.5 mm². Caithfeart an cábla fadaithe a chur in áit nach mbeidh sé ina ríosc ná ina bhac.

△ RABHADH

IRITH NA SUITEÁLA, MÁ CHEAPPAN TÚ GO BHFUIL NA CUINSÍ COMHTHIMPÉALLACHA DIFRÍÚIL Ó NA CUINSÍ A LEAGADH AMACH, NÓ MÁ ATHRAÍONN NA CUINSÍ COMHTHIMPÉALLACHA THAR THREIMHSE AMA, DÉAN TEAGMHAIL LÁITHREACH LEIS AN DÉANTÚSÓIR CHUN INIÚCHADHA FHÁIL SULAN N-ÚSÁIDTEAR AN T-INNEALL.

CEANGAL LEICTREACH

Sula n-úsáidtear é, seiceáil go bhfuil an priomhchaibinéad leictreach lena bhfuil an t-inneall ceangailte daingnithe leis an gcorcad talmhathe agus go bhfuil cosaint imleor aige mar a leagtar amach sna rialacháin atá i bhfeidhna sa tír inar suíteadh an t-inneall. Caithfeart lás sabháilteachta malghniomach atá calabrathe chuig 4 A (230V) ná 8A (115V) ar an atraon cumhactha a cheangal leis an inneall agus caithfeart sé bheith toisíthe le gur feidir leis an chumhacht iontsuite a sheasamh suas le huas mheíd 1.1 kW. Seiceáil go bhfuil an voltas agus an mhinciocht priomhleibh ag cloí leis na luachanna a léiritear ar phláta atítheantais an innill. Tagann cábla aon phas leis an inneall lena gcaithfeart plocóid a chloionn leis na caighdeánas a cheangal. Má chaitheann tu cábla fadaithe a chur in áit nach mbeidh sé ina ríosc ná ina bhac.

△ RABHADH

CAITHFEIDH AN CEANGAL LEIS AN GCÓRAS BHEITH IDIR PAS AGUS NEODRACH AGUS NÍOR CHEART GO MBEADH SÉ IDIR PAS AGUS TALAMH RIAMH! TÁ SÉ TOIRMISCHE AN T-INNEALL A CHUR AR SIÚL MURA BHFEADNL CGEANGAL EIFEACHTACH AIGE LEIS AN TALAMH DE RÉIR NA SONRAJOCHTAI TEICNIÚLA A LEAGTAR AMACH SNA RIALACHÁIN ATÁ I BHFEIDHM. IN AN CHÁS, NI MÓR DO THEICNEORÍ IAD AGUS A BHFUÍ OILÍUNT LEORDHÓTHANACH ORTHU CHUN FEIDHMIÚ DE RÉIR THREOIR EURPACH CEI EN 50110-1 (NFPA70E-2004 CUID 400.11) AGUS IADSAN AMHÁIN, NA NAISC LEICTREACHA A DHÉANAMH.

CEANGAL NEOMATACH

Má tá córas neomatacht ag an inneall, caithfeart aer comhbhrúte a chur isteach ann ag 7/10 bar. Tá an ceangail don aer comhbhrúte suite ar chál ar an innill; caithfidh an t-aer comhbhrúte bheith glan agus tirim. Caithfidh duine olite na popiai agus na feistis phiopa a cheangal i gceart.

FEISTÍ COSANTA PEARSANTA (PPD)**△ RABHADH**

I RITH SHUITEÁIL AGUS ÚSÁID AN INNILL TÁ SÉ TOIRMISCHE É A FHEIDHMIÚ GAN NA FEISTÍ COSANTA PEARSANTA THUAS A ÚSÁID.

Caithfeart na feistí cosanta seo a leanas a chaitheamh: bróga sábháilteachta le bonn rubair agus barr treisithé (caighdeán EN345) (ANSI Z41.1-1991) (OSHA, 1910.136), miotóga cosanta (caighdeán EN388) (ANSI/ISEA 105-2005) (OSHA, 1910.138), gloiní cosanta (caighdeán EN166 1F) (ANSI Z87.1) (OSHA, 1910.133) agus éadai oibre (EN510) (OSHA, 1910.132) (5). Nil cead ag daone atá le bheith ag obair leis ná in aice leis an inneall éadai a chaitheamh a bhfuil muinchilli leathana, iallacha, criossanna, bráisléid ná aon ná eile a bheadh ina ríosc orthu. Ar an mbonn céanna, caithfeart gruaig fhada a cheangal.

RIOSCAÍ IARMHARACHA

Is é is ríosc iarmharach ríosc feideartha nach féidir fáil réidh leis ná nach féidir ach fáil réidh le cuid de, a d'fheádfad ar teá atá ag feidhmíu an inneall a ghortú má oibrítear é agus modhanna agus cleachtais obre micíu a n-úsáid.

- Tabhair aird ar an áit a bhfuil do láhma sna hárteanna a léiritear ar an bhffor, mar go bhfuil ríosc ann go mburrúfaid do mhéara nuair a ghlasállan roth ar an bhffearsaí (6).

• Agus tú ag cur bonn rotha suas ná ó bhaint anuas, bí curamach le nach mburrúfaid do chosa trí thím piste (7).

- D'innill a bhfuil ardaitheoir orthu, ná seas sa limitéar oibre, mar go bhfuil baol brúite ann agus an t-arditheoir ag dul suas agus anuas (8/9).

ÚSÁID

Chun an cothromoir rothai a chur ar siúl, brúigh an cnaipe ar thaobh na láimhe clé den inneall.

△ RABHADH









CAITHFEAR AN CÓRAS LÁIRAITHE (CUIBHÉOIR) A CHOINNEÁIL GLAN I GCÓNAÍ; D'FHÉADHFADHAON SALACHAR IARMHARACH TIONCHAR BHEITH AIGE BEACHTAS AN CHOTHROMAITE.








- Cuir an cór ar an seafá agus teann an roth agus úsáid an fháinne ceangail ná an choiléir a chuirtear ar fáil (10).
- Socraigh an FAD “a” idir an taobh istigh den roth agus an t-inneall. Úsáid an tomhsaire cui ar an inneall do sói seo (11).
- Leag amach an TRASTOMHAS “d” a léiritear ar an mbonn rotha. Má tá tomhsaire uathoibrioch ar an inneall, tarraing amach é agus cuir é san áit a theastaionn uait chun an meáchan ceart a chur air (12). Sa chás seo, stórláitear ar toisí go huathoibrioch tar éis iad a léiriú.
- Socraigh an LEITHEAD, a léiritear de ghnáth ar an inneall, ná tomhsair leathid “b” leis an tomhsaire caillpeár a chuirtear ar fáil (13). Ná leag amach an leithhead má tá tomhsaire uathoibrioch leithid ag an inneall.
- Isliugh an steallgharda, nuair atá sé feistithe, agus brúigh an cnaipe START chun an casadh a dhéanamh.
- Bog an roth le do láimh go dtí an suiomh uillínn ceart ar an taobh atá faoi scrúdú. Léiritear an inneall amhach cheartaithé i bhfeidhm (14).
- Cuir an meáchain cheartaithé i bhfeidhm (15).

DIÚSCAIRT

Cuireann Treoir AE 2002/96/EC (US H.R. 2420), a forfheidhmiódh san lodáil trí Fhorógra Reachtúil 151 an 25 lúil 2005, sraith dualgas i bhfeidhm ar dhéantúsóir agus úsáideoirí trealamh leictreach agus leictreanach maidir lena mbaliú, círeáil, aisghabháil agus diúscairt (15).

Chun tuilleadh elolaist a fháil, féach ar láimhelebar iomlán.

1**2****3****4****5****6****7**

8**12****9****13****10****14****11****15**

**ETICHETTATURA AMBIENTALE PER
IMBALLAGGI MULTICOMPONENTE**

PROTEZIONI POLILAM	DISTANZIALI NYLON	CHIODI, PUNTI, GRAFFE	MATERIALE ANTISTATICO	STAFFE A PERDERE	REGGIA
<i>Verifica le disposizioni del tuo comune.</i>					

FILM LISCI CELLOPHANE	PALLET STOCK LEGNO	CARTONE	CARTONE ONDULATO	FASCETTE	VASSOIO E PATATINE POLISTIROLO	BUSTA DOCUMENTAZIONE
<i>Verifica le disposizioni del tuo comune.</i>						